



Câmara Municipal de Itabirito

INDICAÇÃO Nº _____, 18 DE MAIO DE 2026.

Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Competente, que seja realizada a recomposição estrutural e a revitalização da pintura do redutor de velocidade (quebra-molas), localizado à Rua Marechal Floriano, próximo à residência de nº. 381, Bairro Matozinhos, no Município de Itabirito/MG.

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 149 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indico ao Poder Executivo Municipal, que seja realizada a recomposição estrutural e a revitalização da pintura do redutor de velocidade (quebra-molas), localizado à Rua Marechal Floriano, próximo à residência de nº. 381, Bairro Matozinhos, neste Município.

JUSTIFICAÇÃO

A solicitação se faz necessária em razão do atual estado de desgaste em que se encontra o referido redutor de velocidade, tanto em sua estrutura física quanto em sua sinalização horizontal. Com o passar do tempo e em razão do intenso fluxo diário de veículos de todos os portes que utilizam a via, o quebra-molas sofreu deterioração gradual, comprometendo significativamente sua eficácia como instrumento de redução de velocidade e segurança viária.

Importante destacar que a Rua Marechal Floriano possui grande movimentação de veículos ao longo do dia, sendo utilizada constantemente por automóveis, motocicletas, caminhões, veículos de transporte e demais usuários da via pública. Tal condição, somada à ação do tempo e às condições climáticas, possivelmente contribuiu para o desgaste estrutural do redutor, bem como para o apagamento de sua pintura de sinalização.

A existência e a correta manutenção de redutores de velocidade são medidas essenciais para garantir maior segurança no trânsito, especialmente em vias urbanas com intensa circulação de veículos e pedestres. Esses dispositivos exercem papel fundamental na conscientização dos condutores quanto à necessidade de redução da velocidade, ajudando a prevenir acidentes, atropelamentos e outras ocorrências que possam colocar em risco a integridade física da população.

Além disso, a revitalização da pintura do quebra-molas é indispensável para assegurar sua adequada visualização pelos motoristas, principalmente durante o período noturno, em dias chuvosos ou em situações de baixa visibilidade. A ausência ou precariedade da sinalização pode ocasionar freadas bruscas, danos aos veículos e até acidentes decorrentes da dificuldade de identificação do dispositivo na pista.



Câmara Municipal de Itabirito

Cabe ressaltar que a manutenção preventiva da infraestrutura viária representa uma importante ação do Poder Público voltada à preservação da vida, à organização do trânsito e à melhoria da mobilidade urbana. Investimentos em sinalização e segurança viária refletem diretamente na qualidade de vida dos moradores e na segurança de todos que utilizam diariamente as vias do município.

Dessa forma, considerando o desgaste apresentado pelo redutor de velocidade, o intenso fluxo de veículos na localidade e a necessidade de garantir melhores condições de segurança aos condutores e pedestres, justifica-se plenamente a realização da recomposição estrutural e da revitalização da pintura do quebra-molas localizado à Rua Marechal Floriano, próximo ao nº 381, no Bairro Matozinhos.

Sala de reuniões, 18 de maio de 2026.

Fernando Pereira Antunes
Vereador