



Câmara Municipal de
João Monlevade
Câmara forte, cidade forte!

23 ABR. 2025

INDICAÇÃO Nº 502/2025



Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente a execução dos serviços de manutenção, nivelamento e limpeza do bueiro, localizado na rua Tapajós, nas proximidades do número 598, no bairro Centro Industrial.

O referido bueiro encontra-se em estado precário de conservação. Seu entorno está sem asfaltamento, com pedras soltas e a estrutura danificada, além de seu interior estar sujo. A ausência de pavimentação ao redor do bueiro é a principal causa da diferença de nível entre ele e a via, o que agrava ainda mais o problema. Devido a isso, os veículos que passam pelo local frequentemente caem em um buraco, comprometendo a trafegabilidade, oferecendo riscos à segurança dos motoristas e aumentando a possibilidade de sérios danos aos automóveis.

É necessário que seja realizado o asfaltamento ao seu redor, a fim de nivelá-lo com a rua, garantindo, assim, maior segurança aos motoristas. A situação atual representa riscos de danos materiais, possibilidade de acidentes e impactos negativos à mobilidade urbana na região.

Diante disso, esta solicitação é feita em caráter de urgência, com o objetivo de garantir a segurança e melhorar a qualidade de vida de todos. Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da matéria.

Sala de Sessões da Câmara, 23 de abril de 2025.

BELMAR DINIZ

Vereador – PT

INDICAÇÃO

502

▪ Vereador: Belmar Diniz

Data: 15/04/2025

Indico ao Prefeito do Município, Laércio Ribeiro, ouvido o Plenário, que determine à Secretaria Competente a execução dos serviços de manutenção, nivelamento e limpeza do bueiro, localizado na rua Tapajós, nas proximidades do número 598, no bairro Centro Industrial.

O referido bueiro encontra-se em estado precário de conservação. Seu entorno está sem asfaltamento, com pedras soltas e a estrutura danificada, além de seu interior estar sujo. A ausência de pavimentação ao redor do bueiro é a principal causa da diferença de nível entre ele e a via, o que agrava ainda mais o problema. Devido a isso, os veículos que passam pelo local frequentemente caem em um buraco, comprometendo a trafegabilidade, oferecendo riscos à segurança dos motoristas e aumentando a possibilidade de sérios danos aos automóveis.

É necessário que seja realizado o asfaltamento ao seu redor, a fim de nivelá-lo com a rua, garantindo, assim, maior segurança aos motoristas. A situação atual representa riscos de danos materiais, possibilidade de acidentes e impactos negativos à mobilidade urbana na região.

Diante disso, esta solicitação é feita em caráter de urgência, com o objetivo de garantir a segurança e melhorar a qualidade de vida de todos.

Segue, em anexo, fotos comprobatórias que passam a fazer parte integrante da matéria.

Belmar Diniz

Atendido por: _____

Providência da Secretaria:

- O assunto foi tratado na indicação nº _____
 - O assunto foi encaminhado em forma de _____
 - Outras informações: _____
- _____



