

FOLHA DE PROTOCOLO

Protocolo Nº: 262/2026

Data: 15/04/2026

Protocolado por: Gabriel Osternack Lima

Tipo de Proposição: Indicação nº 079/2026

Autor(es): Fabíola Mereles

Processo no Sistema Elotech: 543/2026

Ementa/Resumo:

INDICA à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que verifique, com urgência, a necessidade de reparo em uma cratera de aproximadamente 1,50 metro que está se abrindo na Rua João Perota, nas proximidades do número 114, neste município.



A Vereadora **FABÍOLA MERELES**, no uso de suas atribuições legais propõe

INDICAÇÃO

INDICA à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura que verifique, com urgência, a necessidade de reparo em uma cratera de aproximadamente 1,50 metro que está se abrindo na Rua João Perota, nas proximidades do número 114 (na coordenada geográfica 25°25'30.4"S 49°59'29.5"W), neste município.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como objetivo atender às solicitações de moradores da região, que vêm enfrentando sérios transtornos devido à formação de uma cratera na via pública.

O buraco, com aproximadamente 1,50 metro, encontra-se em constante expansão, comprometendo significativamente a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que transitam pelo local.

Destaca-se ainda que a Rua João Perota é uma das vias mais movimentadas do bairro, sendo amplamente utilizada como rota alternativa pelos moradores, especialmente em razão das obras em andamento na PR-151, o que intensifica o fluxo de veículos na região.

Dessa forma, a situação representa um risco iminente de acidentes, além de prejudicar a mobilidade urbana, tornando urgente a intervenção do Poder Público para a devida recuperação da via.

Assim, a adoção das medidas necessárias proporcionará mais segurança e melhores condições de tráfego para toda a comunidade.



Sala de Sessões da Câmara Municipal de
Palmeira, Estado do Paraná, em 13 de abril de
2026.

FABÍOLA MERELES
Vereadora