Estado do Rio de Janeiro
**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**
**Gabinete da Vereadora Luciana Valverde**

**C.M.A.R.**
**Proc. nº____7187/18__**
**Folha _____01____**
**_____**
**Rubrica**

# INDICAÇÃO Nº 774 / 2018

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Indico à Mesa Diretora desta egrégia Casa Legislativa, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal, solicitando a construção de um muro de contenção no final da Rua Britaldo Barbosa, próximo ao N.º 1629, bairro Morro do Santo Antônio.

## JUSTIFICATIVA

Após vistoria feita pela Defesa Civil a pedido dos moradores do bairro, foi constatada a necessidade da obra mencionada, tanto para a segurança dos moradores quanto para evitar maiores acidentes devido ao risco.

Angra dos Reis, em 29 de Março de 2018.

**Luciana Ferreira de Oliveira Valverde**
Vereadora

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR

Gerência de Engenharia

DEFESA CIVIL ANGRA DOS REIS-RJ

## EMERGÊNCIA 199

### REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº: 177/2015

**DADOS DA OCORRÊNCIA DE VISTORIA**

**Data da Solicitação:** 27/4/2015 **Hora da Solicitação:** 13:37:43
**Nome do Solicitante :** EDVALDO DOS ANJOS SALES
**Identidade:** Não informada **CPF:** Não informado
**Endereço**: BRITALDO BARBOSA, RUA, 1629
**Bairro:** MORRO DO SANTO ANTONIO **Telefone:** 33655034
**Ponto de referência:** AO LADO DA CACHOEIRA
**IPTU:** Não informado
**Descrição sucinta da ocorrência:** VISTORIA EM TALUDE

**OCORRÊNCIA REAL**

**Data da Ocorrência:** Não informado **Hora da Ocorrência:** Não informado
**Vítimas:**

### DESCRIÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA VISUAL

**CARACTERÍSTICA DO LOCAL VISTORIADO**

**Número pavimentos:** 3 **Utilização:** Uso próprio
**Construção:** Unifamiliar

**ANÁLISE TÉCNICA**

**Coordenadas (UTM)E:** 0569503 **Coordenadas (UTM)N:** 7455854
**Área vistoriada:**
Particular
**Tipo de ocupação:**
Desordenada
Semi-Urbanizada
**Taxa de ocupação:**
Alta
**Drenagem:**
Construída
**Condição:**
Satisfatório
**Vegetação:**
Arbustiva Média

**GEOLOGIA**

**Relevo:**
Montanhoso
**Perfil Encosta:**
Horizontal Côncavo
Vertical Convexo

**CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA**
**Descrição da caracteristica da Ocorrência**
Consequência / 01.12.3.05.00 - Erosão
Motivo / 17.21.3.13.02 - Ausência de contenção
Motivo / 01.12.3.02.01 - Chuva

Ficha de Solicitação - SDC

**•TIPOLOGIA**

**Imediato:** , ,
*Escorregamento Planar
**Outros Sinal de Movimentação:**

**•RISCO**

**Tipo de risco:** Instalado **Grau de risco:** Médio

**•PROVIDÊNCIAS**

Conscientização
**Encaminhamento:** SOH.SSP: Oficio 317/2015/SDCT

**•DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

O sitio vistoriado encontra-se em uma área particular, com ocupação desordenada, semi urbanizada, com taxa de ocupação considerada alta, drenagem construída satisfatória, vegetação arbustiva media, relevo montanhoso, com perfil côncavo na horizontal e convexo na vertical. Durante a vistoria verificou-se cicatriz de deslizamento no talude provocada por chuvas, acelerada pelo apodrecimento das raízes de um bambual em virtude de cortes sucessivos, atingindo o guarda corpo da escadaria destruindo-o parcialmente. Continuando nas condições atuais poderá haver uma evolução no processo obstruindo totalmente a escadaria. Observando que o material deslizado (raízes) devem ser retiradas manualmente e de cima para baixo, para evitar possíveis acidentes. No momento da vistoria o risco foi classificado como instalado de grau médio.

**•TÉCNICO RESPONSÁVEL**

**Responsável pela vistoria:** MANOEL de Paula Salles Avila **Data:** 27/04/2015

Manoel de Paula S. Av.
Engenheiro Civil
Mat. [illegible]

**ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL**