Indicação Gab. ACMS nº 014/2021

Linhares, 03 de março de 2021.

Ao:

Excelentíssimo Senhor

Roque Chile de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Linhares

Assunto: Solicitação para que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Semob) providencie serviços de reparo, manutenção e infraestrutura nas dependências da extensão da EMEF Roberto Calmon, no bairro Aviso

CONSIDERANDO que o artigo 125, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal, estabelece que o Vereador pode sugerir ao Poder Executivo "a realização de ato administrativo ou de gestão";

CONSIDERANDO que o mesmo artigo, em seu § 1º, "a", prevê que tais indicações devam ser "despachadas diretamente pelo Presidente";

É o presente para encaminhar esta indicação, que solicita à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Semob) serviços de reparo, manutenção e infraestrutura nas dependências da extensão da EMEF Roberto Calmon, no bairro Aviso.

Sobre este pedido, importante ressaltar que são necessárias as seguintes intervenções:

(i) Remoção das infiltrações que tomam boa parte das salas, que em dias de chuvas causam gotejamento e, consequentemente, transtornos a alunos e professores;

(ii) Instalação de cobertura no pátio externo da escola, para que os alunos sejam protegidos do sol ou das chuvas em atividades externas;

(iii) Reparos e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da escola.

Em anexo, segue relatório de visita de campo, que justifica a necessidade de tais intervenções.

Em virtude dos transtornos causados aos professores, estudantes e demais colaboradores da escola, entendemos que se trata de assunto urgente, que merece endereçamento imediato por parte da Prefeitura Municipal.

Com os usuais protestos de elevada estima e consideração,

Professor Antônio Cesar Machado da Silva
VEREADOR - PV

RELATÓRIO DE CAMPO: VISITA À EXTENSÃO DA EMEF ROBERTO CALMON, NO BAIRRO AVISO

Como parte da série de visitas às unidades de ensino em Linhares, comparecemos no dia 23 de fevereiro à extensão da EMEF Roberto Calmon, no bairro Aviso, unidade que atende alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.

A escola está localizada na Rua Amazonas, s/n, a alguns metros da sede da EMEF Roberto Calmon. Esta, por sua vez, atende estudantes do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

O objetivo da visita foi conferir alguns desafios da escola extensão, em termos de infraestrutura e equipamentos. Na ocasião também conferimos se a unidade recebeu materiais para atender aos protocolos de prevenção à Covid-19 e, assim, oferecer segurança aos alunos, professores, equipe pedagógica, serventes, dentre outros.



Ventilação e climatização

Logo na chegada à escola, notamos que o prédio possui desafios, em termos de ventilação. Isso ficou comprovado nas visitas às salas de aula. Tais salas, inclusive, possuem aparelhos de ar-condicionado, que foram adquiridos através da mobilização (rifas, doações, etc) da própria comunidade escolar, incluindo as famílias. O problema é que esses aparelhos não estão funcionando e carecem de manutenção - serviço que, conforme nos foi relatado, a Prefeitura não oferece com o argumento de que os equipamentos são obsoletos, ou seja, não haveria solução para o problema.



Infiltrações

A imagem acima revela ainda que a escola possui um sério problema relacionado a infiltrações e desgaste de superfícies, como teto e paredes. Tanto é que, conforme os relatos, em dias de chuva as salas de aula são tomadas por goteiras, que comprometem não só a aprendizagem, como a segurança de crianças e educadores. Uma das professoras disse que as goteiras são tantas que é preciso alocar as crianças em um “canto” da sala, afinal, o chão fica tomado por baldes. Algumas goteiras, inclusive, passam por dentro das lâmpadas e geram preocupação quanto aos riscos com a rede elétrica. A imagem abaixo, fornecida por um funcionário, dá uma ideia do que representa este transtorno:



No dia da nossa visita, o clima era de sol e calor intenso. Mesmo assim, foi possível notar os desgastes no teto e isso nos causou bastante preocupação quanto à estabilidade e segurança da estrutura.





Área externa

Outra carência da escola está relacionada à falta de uma cobertura no pátio externo. Nem mesmo uma árvore está plantada no local para oferecer sombra em dias de calor. Em períodos de chuva, a utilização do espaço fica ainda mais limitada.

Rede de internet e computadores

Na sala de planejamento dos professores, fomos informados que apenas 2 dos 3 computadores estavam em funcionamento naquele dia. Também ouvimos relatos de que não havia rede de internet disponível e isso limitava a atuação dos professores, principalmente no atendimento de estudantes no modelo de ensino híbrido.

Com base neste relatório, solicitamos ao poder público municipal que providencie, com urgência, melhorias definitivas para a escola, conforme descrito na indicação supracitada.