GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

*** *** ***

Câmara

OFÍCIO Nº **350/2022/SEMED/PMCL**

Conselheiro Lafaiete, 26 de agosto de 2022

Ver. Gilseppe Lisboa Laporte
Vereador Municipal

EXPEDIENTE
30/08/22

CC Mário Marcus Leão Dutra
Prefeito Municipal
Conselheiro Lafaiete – MG

Assunto: RESPOSTA REQ. Nº 245/2022

Prezado Senhor,

Em resposta ao Requerimento n°245/2022, da Câmara Municipal, a Secretaria Municipal de Educação informa que tem conhecimento da situação citada na E.M. prof. Doriol Beato, bem como o que ficou visto como sendo "rachadura" na parede das salas 29 e 11, segundo parecer técnico de engenharia da Secretaria Municipal de Obras (em anexo) trata-se, na verdade, de dilatação estrutural, não apresentando risco.

A Direção Escolar e a SEMED, tomaram medidas para a melhor condução com a comunidade Escolar do desconforto gerado.

Vale ressaltar que já estão sendo encaminhados projetos para reforma da referida Escola, bem como sendo executados reparos regulares.

Atenciosamente,

Prof. Albano de Souza Tibúrcio
Secretário Municipal de Educação

Prof. Albano de Souza Tibúrcio
Secretário Municipal de Educaçao
Portaria nº 13/2021

Camara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-26-Ago-2022-12:28-041117-1/2

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 390/2022	CI
DATA: 25/08/2022	FL. :1/1

DE: Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente	PARA: Secretaria Municipal de Educação - SEMED

ASSUNTO: Relatório Técnico – Escola Municipal Doriol Beato

Prezado Secretário,

Atendendo à solicitação verbal feita para vistoria nas salas nº 11 – "Irmã Iracema Coelho" e nº 29 – "Prof. Luiz Marzano Filho", localizadas no prédio da escola referenciada, em razão da ocorrência de separações entre trechos das paredes das mesmas, comparecemos ao local no dia 29/82022 e apresentamos a seguir o relatório técnico correspondente.

Relatório Técnico

Local: E.M Professor Doriol Beato, Rua Senador Milton Campos, 610, Angélica, Conselheiro Lafaiete – MG

Data: 24 de Agosto de 2022.

Objetivo: Vistoriar as Salas nº 11 – "Irmã Iracema Coelho" e nº 29 – "Prof. Luiz Marzano Filho", onde foram observadas separações entre trechos de paredes das mesmas.

Situação encontrada: As salas em questão, estão localizadas na extremidade de um dos blocos componentes da edificação da escola, estando a sala de nº 11 no pavimento térreo e a sala de nº 29 no pavimento superior, precisamente acima da sala de nº11.

Por ser uma edificação de grande extensão horizontal, o prédio da escola possui diversas "Juntas de Dilatação", que são um recurso técnico utilizado para evitar que as contrações e alongamentos sofridos pelos materiais constituintes da edificação, em função de variações da temperatura ambiente, venham a aplicar esforços indesejáveis no arcabouço estrutural da mesma. Estas "juntas" também são utilizadas quando são feitos acréscimos em edificações, separando a parte existente da parte acrescentada, com a finalidade de evitar o surgimento de fissuras entre as duas partes causadas por acomodações diferenciadas no terreno. Uma destas "juntas" existentes no prédio da escola está localizada justamente nas salas citadas separando, cada uma, em duas partes. As separações verificadas nas paredes e tetos das salas estão localizadas justamente ao longo da "junta" existente.

Mostramos a seguir através de fotos, a situação encontrada.

1- Vista externa que mostra a "junta separando a edificação onde estão localizadas as salas, a de nº 11 no pavimento térreo e a de nº 29 no pavimento superior.



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº 390/2022	CI
DATA: 25/08/2022	FL. :1/1

DE: Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente	PARA: Secretaria Municipal de Educação - SEMED

ASSUNTO: Relatório Técnico – Escola Municipal Doriol Beato

Prezado Secretário,

Atendendo à solicitação verbal feita para vistoria nas salas nº 11 – "Irmã Iracema Coelho" e nº 29 – "Prof. Luiz Marzano Filho", localizadas no prédio da escola referenciada, em razão da ocorrência de separações entre trechos das paredes das mesmas, comparecemos ao local no dia 29/82022 e apresentamos a seguir o relatório técnico correspondente.

Relatório Técnico

Local: E.M Professor Doriol Beato, Rua Senador Milton Campos, 610, Angélica, Conselheiro Lafaiete – MG

Data: 24 de Agosto de 2022.

Objetivo: Vistoriar as Salas nº 11 – "Irmã Iracema Coelho" e nº 29 – "Prof. Luiz Marzano Filho", onde foram observadas separações entre trechos de paredes das mesmas.

Situação encontrada: As salas em questão, estão localizadas na extremidade de um dos blocos componentes da edificação da escola, estando a sala de nº 11 no pavimento térreo e a sala de nº 29 no pavimento superior, precisamente acima da sala de nº11.

Por ser uma edificação de grande extensão horizontal, o prédio da escola possui diversas "Juntas de Dilatação", que são um recurso técnico utilizado para evitar que as contrações e alongamentos sofridos pelos materiais constituintes da edificação, em função de variações da temperatura ambiente, venham a aplicar esforços indesejáveis no arcabouço estrutural da mesma. Estas "juntas" também são utilizadas quando são feitos acréscimos em edificações, separando a parte existente da parte acrescentada, com a finalidade de evitar o surgimento de fissuras entre as duas partes causadas por acomodações diferenciadas no terreno. Uma destas "juntas" existentes no prédio da escola está localizada justamente nas salas citadas separando, cada uma, em duas partes. As separações verificadas nas paredes e tetos das salas estão localizadas justamente ao longo da "junta" existente.

Mostramos a seguir através de fotos, a situação encontrada.

1- Vista externa que mostra a "junta separando a edificação onde estão localizadas as salas, a de nº 11 no pavimento térreo e a de nº 29 no pavimento superior.



2- As fotos seguintes mostram o destacamento nas paredes, verticalmente ao longo da face lateral dos pilares e no teto, horizontalmente, entre as duas vigas separadas pela "junta", na sala n°11




24 de ago. de 2022 15:29
Conselheiro Lafaiete
Escola Municipal Professor Donel Beato

2- As fotos seguintes mostram o destacamento nas paredes, verticalmente ao longo da face lateral dos pilares e no teto, horizontalmente, entre as duas vigas separadas pela "junta", na sala nº11




24 de ago de 2022 15:29
Conselheiro Lafaiete
Escola Municipal Professor Donil Bicalho


Escola Municipal Professor Donol





24 de ago. de 2022 15:30:0
Conselheiro Lafaiete M
364
Bra
Escola Municipal Professor Doriol Be




24 de ago. de 2022 15:30:06
Rua Guilherme Monteiro de Castro, 161
Conselheiro Lafaiete MG
36401-017
Brasil
Escola Municipal Professor Dorioi Beate

3- As fotos seguintes mostram a separação entre os dois trechos da edificação tanto nas paredes como no teto e também no piso da sala nº29.

SALA - 29 | Prof. Luiz Marzano Filho




24 de ago. de 2022 15:30:06
Rua Guilherme Manoel de Castro, 161
Conselheiro Lafaiete MG
36401-017
Brasil
Escola Municipal Professor Dorol Beato

3- As fotos seguintes mostram a separação entre os dois trechos da edificação tanto nas paredes como no teto e também no piso da sala nº29.

SALA - 29 | Prof. Luiz Marrano Filho




24 de ago. de 2022 15:47
Rua Guilherme Monteiro de Castro, 98 - 1
Conselheiro Lafaiete, M
36400
Brasil




24 de ago de 2022 15:47
Rua Guilherme Monteiro de Castro, 98
Conselheiro Lafaiete, MG
Brasil




24 de ago. de 2022 15:47:42
Rua Guilherme Monteiro de Castro, 161
Conselheiro Lafaiete, MG
36401-017
Brasil
Escola Municipal Professor Donel Beato


24 de ago. de 2022 15:47:42
Rua Guilherme Monteiro de Castro, 161
Conselheiro Lafaiete MG
36401-017
Brasil
Escola Municipal Professor Doriol Beato

Escola Municipal Prof

4 – As fotos seguintes mostram a separação na passarela externa do pavimento superior.




Escola Municipal Prof

4 – As fotos seguintes mostram a separação na passarela externa do pavimento superior.








24 de ago. de 2022 15:51:35
Rua Guilherme Monteiro de Castro, 161
Conselheiro Lafaiete MG
36401-017
Brasil




24 de ago. de 2022 15:51:35
Rua Guilherme Monteiro de Castro, 161
Conselheiro Lafaiete MG
36400-017
Brasil

Parecer final

Os destacamentos verificados entre paredes e tetos das salas, bem como no piso da sala nº 29 e da passarela externa não indicam algum prejuízo à estabilidade estrutural do prédio escolar.

Os destacamentos observados são causados normalmente por um mal acabamento na região das "juntas", gerando o seu cobrimento parcial ou mesmo total pelo revestimento das paredes, tetos e pisos. Essa ocorrência provoca uma ligação entre as duas partes separadas pela "junta" e quando ocorre uma movimentação diferenciada entre essas partes o revestimento é rompido de forma irregular, causando má impressão.

Para evitar esse problema é necessário um tratamento cuidadoso na região das juntas, evitando qualquer ligação rígida entre as duas partes separadas da edificação.

Para um maior conforto visual, é comum cobrir a junta com um "mata junta" que é um perfilado de metal ou outro material que cobre a junta ao longo de sua extensão, sendo fixado apenas em uma das partes da edificação e ficando livre sobre a outra, permitindo assim uma movimentação independente entre as mesmas.

Atenciosamente,

Marcelo Magno Sana Moreira Neves
Assessor I

Parecer final

Os destacamentos verificados entre paredes e tetos das salas, bem como no piso da sala nº 29 e da passarela externa não indicam algum prejuízo à estabilidade estrutural do prédio escolar.

Os destacamentos observados são causados normalmente por um mal acabamento na região das "juntas", gerando o seu cobrimento parcial ou mesmo total pelo revestimento das paredes, tetos e pisos. Essa ocorrência provoca uma ligação entre as duas partes separadas pela "junta" e quando ocorre uma movimentação diferenciada entre essas partes o revestimento é rompido de forma irregular, causando má impressão.

Para evitar esse problema é necessário um tratamento cuidadoso na região das juntas, evitando qualquer ligação rígida entre as duas partes separadas da edificação.

Para um maior conforto visual, é comum cobrir a junta com um "mata junta" que é um perfilado de metal ou outro material que cobre a junta ao longo de sua extensão, sendo fixado apenas em uma das partes da edificação e ficando livre sobre a outra, permitindo assim uma movimentação independente entre as mesmas.

Atenciosamente,

Marcelo Magno Sana Moreira Neves
Assessor I