INDICAÇÃO Nº 0077/05

Indica ao Sr. Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas perante a SABESP no sentido de que aquela concessionária efetue os reparos necessários no bueiro localizado na altura do nº 97 da Rua José Corrêa Leite Filho.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

Os vereadores que esta subscrevem vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, ***INDICAR*** ao Sr. Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas perante a SABESP no sentido de que aquela concessionária efetue os reparos necessários no bueiro localizado na altura do nº 97 da Rua José Corrêa Leite Filho.

JUSTIFICATIVA:

Aquele bueiro está prestes a ruir, e se isso acontecer pode ocasionar graves acidentes. A SABESP tem conhecimento do problema, porém até o momento não fez nada a respeito.

Assim, solicitamos ao Sr. Prefeitos que determine ao setor competente que tome urgentes providências para que a concessionária cumpra a sua obrigação e resolva o problema.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 01 de março de 2005.

Pedro Carlos Garcia Dias
PV - autor

Márcia Regina Scalon
Márcia do Branco - PL - autor

Lida na Sessão de 01/03/2005	**Despacho em 01/03/2005**
Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____	**Ofício nº _____/_____**
Marcos Henrique Osti - 1º Secretário	**Cássio Aparecido Pereira - Presidente**