CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SP.

***Ementa:** "Indica ao Poder Executivo que instale no mínimo 2 (duas) caçambas metálicas de 5 m³ ou com capacidade equivalente ≥10.000 litros no Bairro Macuco/Comunidade Santa Luzia.".*

INDICAÇÃO Nº 395/2025

INDICO à Casa que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal, para que determine, através do departamento competente da municipalidade, a instalação de 2 (duas) caçambas metálicas de 5 m³ ou com capacidade equivalente ≥10.000 litros, no Bairro Macuco/Comunidade Santa Luzia

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 13 de outubro de 2025.

PASTOR CARLOS

RUI NOVA ONDA

CARIOCA

LUIZ PARAKI

RAFAEL DO MERCADO

WALQUÍRIA OLIVEIRA

ALEXANDRE SASSARÃO

TOMÉ

DOUTOR SABINO

NEI DA FARMÁCIA
VEREADOR - NOVO

PROFESSORA HELEN

LEANDRO THOMAZINI

BIRA

ALINE LUCHETTA

DAYSE CIACCO

Ao Prefeito Municipal
13 . 10 . 25
por delegação
Presidente

Laudo Comunitário – Coleta de Lixo (Bairro Macuco – Comunidade Santa Luzia)

Emissão: 11/10/2025 às 19:09
Local: Bairro Macuco – Comunidade Santa Luzia

Resumo: A substituição das caçambas metálicas por **dois reservatórios plásticos de 1.560 litros cada** (total 3.120 L) agravou a situação da coleta.

Antes: 1 caçamba metálica (~5.000 L). *Mesmo assim, já era insuficiente* para a demanda local; seriam necessárias **no mínimo 2 caçambas de 5 m³** (≥10.000 L).
Agora: 2 contentores menores (3.120 L no total), *menor que a capacidade anterior* e muito abaixo do necessário.

Efeitos observados:
• Enchimento em poucas horas e lixo no chão (incluindo colchões).
• Focos de incêndio recorrentes em resíduos.
• Contentores mudam de lugar, gerando desorganização e acúmulo no entorno.
• Quando os caminhões vêm recolher, **pegam apenas os contentores que estão dentro do lixo** e seguem viagem, *deixando todo o lixo que está no chão.*
• O lixo então se acumula cada vez mais, *agravando a situação de insalubridade.*

Observação: Entende-se que a função da equipe de coleta não é recolher manualmente o lixo do chão, porém o cenário atual evidencia a **ineficiência do sistema implantado**.

Pedido da comunidade:
• Reinstalar **no mínimo 2 caçambas metálicas de 5 m³** (ou capacidade equivalente ≥10.000 L) em **pontos fixos** definidos.
• Adequar a frequência de coleta e fiscalizar limpeza do entorno.

Relator: Antônio Guilherme Bernardes – Morador do Bairro Macuco / Comunidade Santa Luzia

Registro fotográfico (lixo após 'organização'):

