Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Gabinete da vereadora Luciana Valverde

C.M.A.R.
Proc. nº 2738/2018
Folha 01
Rubrica

INDICAÇÃO Nº 1995 / 2018

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS

Indico à Mesa Diretora desta Egrégia Casa Legislativa, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício ao Prefeito Municipal solicitando a reforma da servidão pública localizada ao lado da casa do Srº Antônio Gilson, na Rua Muriaé s/nº, bairro Village Jacuacanga.

JUSTIFICATIVA

A reforma da servidão se faz necessária devido à falta de manutenção. O piso encontra-se com rachaduras e erosão, devido às chuvas. Mantidas as condições existentes, poderá ocorrer, no futuro, agravamento das condições, colocando em risco a segurança dos moradores da localidade.

Angra dos Reis, em 19 de Junho de 2018

Luciana Ferreira de Oliveira Valverde
Vereadora

LIDO E DEFERIDO
ENCAMINHAR A QUEM DE DIREITO
EM 07 DE 06 DE 18

SECRETÁRIO DE LEGISLAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR

Gerência de Engenharia

EMERGÊNCIA 199

REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº: 302/2018

•DADOS DA OCORRÊNCIA DE VISTORIA

Data da Solicitação: 06/06/2018 **Hora da Solicitação:** 16:23:42
Nome do Solicitante : GABINETE DA VEREADORA LUCIANA VALVERDE
Identidade: Não informada **CPF:** Não informado
Endereço: MURIAÉ, RUA, S/Nº
Bairro: VILLAGE JACUACANGA **Telefone:** 99994-7539
Ponto de referência: BECO NO FINAL DA RUA MURIAÉ DE ACESSO A RIO-SANTOS
IPTU: Não informado
Descrição sucinta da ocorrência: Vistoria em servidão (ao lado da casa do SR. Antônio Gilson)

•OCORRÊNCIA REAL

Data da Ocorrência: Não informado **Hora da Ocorrência:** Não informado
Vítimas:

DESCRIÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA VISUAL

•CARACTERÍSTICA DO LOCAL VISTORIADO

Número pavimentos: 2 **Utilização:** Uso próprio
Construção: Multifamiliar

•ANÁLISE TÉCNICA

Coordenadas (UTM)E: 0578576 **Coordenadas (UTM)N:** 7457517
Área vistoriada:
Pública
Tipo de ocupação:
Ordenada
Urbanizada
Taxa de ocupação:
Média
Drenagem:
Inexistente
Condição:
Vegetação:
Arbustiva Esparsa

•GEOLOGIA

Relevo:
Montanhoso
Perfil Encosta:
Sítio Vistoriado:
Residência
SERVIDÃO

•CARACTERÍSTICAS DA OCORRÊNCIA
Descrição da caracteristica da Ocorrência
Risco Futuro / 23.21.3.33.01 - Recalque
Consequência / 03.21.3.03.09 - Risco para Túnel

•TIPOLOGIA
Outros Sinal de Movimentação:

Trincas
Erosão

•RISCO

Tipo de risco: Instalado **Grau de risco:** Baixo

•PROVIDÊNCIAS
Encaminhamento: MM SDUS.SESEP:199/2018/SEPDC.DEPEN

•DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

- No momento da vistoria, observa-se que o piso de concreto da servidão citada, encontra-se com rachaduras e erosão, devido a chuvas. Mantidas as condições existentes, poderá ocorrer no futuro o agravamento das condições de risco e recalque do piso, devido a ausência de manutenção e a episódios de fortes chuvas durante uma estação chuvosa. O local é montanhoso, urbanizado, vegetação arborizada esparsa e taxa ocupacional media. O tipo de risco é instalado e de grau baixo.

•TÉCNICO RESPONSÁVEL

Responsável pela vistoria: LUIZ ANTÔNIO de Almeida **Data:** 06/06/2018

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
ENGº CIVIL - MAT-5126