ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 00.990.667/0001-89
Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº 40 - Centro
Entre Rios de Minas - MG
CEP: 35490-000 – Telefones: (31) 3751-1220 / 2468

INDICAÇÃO Nº 189/2021

Ao Chefe do Poder Executivo Municipal,
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

O Vereador que esta subscreve vem INDICAR a este Executivo Municipal, ouvido o egrégio Plenário na forma regimental, a seguinte reivindicação:

Que o Município, por meio de sua Secretaria de Obras e Infraestrutura, adote providências concretas quanto a situação atual do Poliesportivo "Deputado Estadual Agostinho Patrus", de modo a promover as reformas necessárias e adequadas, haja vista os diversos problemas existentes no local.

Em visita realizada pelos vereadores Thiago Itamar Santos Villaça e Denis Andrade Diniz, na data de 22/04/2021, foram constatados diversos problemas na estrutura do complexo esportivo, que estão exemplificados nas imagens anexas.

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2021.


Thiago Itamar Santos Villaça
Presidente


Denis Andrade Diniz
2º Secretário


Larissa Rodrigues Oliveira
Vereadora


Em 19/05/21.

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 00.990.667/0001-89
Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº 40 - Centro
Entre Rios de Minas - MG
CEP: 35490-000 – Telefones: (31) 3751-1220 / 2468











Várias janelas encontram-se quebradas, com a urgente necessidade de substituição.

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 00.990.667/0001-89
Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº 40 - Centro
Entre Rios de Minas - MG
CEP: 35490-000 – Telefones: (31) 3751-1220 / 2468







Existem buracos na cobertura e nas paredes, além de graves problemas no encanamento proveniente das calhas, o que impede o devido escoamento da água da chuva, de modo, então, que a água invade a quadra por diversos locais, colocando em risco a segurança dos praticantes de atividade física.

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 00.990.667/0001-89
Av. Dr. José Gonçalves da Cunha, nº 40 - Centro
Entre Rios de Minas - MG
CEP: 35490-000 – Telefones: (31) 3751-1220 / 2468





A estrutura da sala existente atrás da quadra e dos vestiários está visivelmente deteriorada, havendo inclusive armaduras expostas, sendo urgente e necessária a sua reforma.





O sistema de escoamento de água dentro do complexo esportivo também precisa ser revitalizado, pois a situação atual dificulta, até mesmo, a realização da limpeza das arquibancadas.