INDICAÇÃO Nº 0267/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda aos reparos necessários na tampa do PV (Poço de Visita) localizado na altura do número 1.195 da Rua Castelo Branco.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, ***INDICAR*** ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda aos reparos necessários na tampa do PV (Poço de Visita) localizado na altura do número 1.195 da Rua Castelo Branco.

JUSTIFICATIVA:

O tampão do PV da rede de esgoto da Sabesp no local supramencionada está bem abaixo do nível do asfalto (vide foto), causando problemas nos veículos que por ali passam e comprometendo cada vez mais a pavimentação ao redor.

No local formou-se praticamente um buraco, prejudicando, assim, os veículos e principalmente os motociclistas que ao tentar se desviar correm grande risco.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 16 de junho de 2015.

Márcia Regina Scalon Alves
Márcia do Branco - PSD - autora

Lida na Sessão de 16/06/2015	**Despacho em 16/06/2015**
Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____	**Ofício nº _____/_____**
Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário	**Marcos Henrique Osti - Presidente**

INDICAÇÃO Nº 0267/15

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que providências sejam tomadas pelo setor competente perante a SABESP no sentido de que a concessionária proceda aos reparos necessários na tampa do PV (Poço de Visita) localizado na altura do número 1.195 da Rua Castelo Branco.



Lida na Sessão de 16/06/2015 **Despacho em 16/06/2015**

Secretaria - Providenciado em: ____/____/_____ **Ofício nº _____/_____**

Anselmo Antônio Pereira - 1º Secretário **Marcos Henrique Osti - Presidente**