Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 30/07/15
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 873 DE 2015.
(Autor: Vereador Celso Dal Molin/PR)

Propõe ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Serviços e Obras Públicas, estudos para solucionar o problema de enchentes do Rio São Francisco, no bairro Claudete, na forma que se especifica.

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Celso Dal Molin/PR, com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 116 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente Indicação para leitura e conhecimento do Plenário e depois despachado ao Exmo. Senhor Prefeito do Município de Cascavel, solicitando as seguintes medidas de interesse público:

1. Que o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Serviços e Obras Públicas, realize estudos no intuito de solucionar o problema de enchentes do Rio São Francisco que corta o bairro Claudete (divisa com o bairro Novo Milênio) e a limpeza da tubulação da ponte que encontra-se na Rua Antônio Damian, ao lado do numeral 34.

2. Encontra-se em anexo um DVD com imagens e vídeos do momento das enchentes no local especificado.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 30 de julho de 2015.

Celso Dal Molin
Vereador/PR

Justificação

Em razão das chuvas, o rio São Francisco transborda, visto que a tubulação, abaixo da ponte, não comporta tamanha quantidade de água que passa no local, acarretando enchentes e tomando conta das casas ao redor, principalmente a de nº 34. Em razão da enchente, todos os móveis da casa foram danificados, o muro do

terreno derrubado e demais transtornos irreversíveis para a moradora, como a qualidade da estrutura do imóvel, etc.

É de competência dessa secretaria a manutenção de pontes, conforme art. 34, XIV, Lei n° 5307/2009:

> "Art. 34. É de competência da Secretaria de Serviços e Obras Públicas:
>
> XIV - Executar, coordenar e fiscalizar obras de recuperação, manutenção e adequação das vias, obras de pavimentação asfáltica, poliédrica, pedras irregulares, bem como a **manutenção de pontes** e bueiros na área urbana;" *(grifo nosso)*

Dessa forma, tendo em vista a péssima situação que se encontram as redondezas, principalmente o imóvel n° 34, requer as devidas providências no sentido de limpar a tubulação da ponte para que não seja acumulada sujeira, lixo, galhos e folhas no local, as quais impedem a passagem de água. Requer ainda a limpeza periódica, visto que uma vez limpa a tubulação e as chuvas retornem, o entulho se acumulará novamente causando novos transtornos e prejuízos.







