PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPOÁ
Rua Mariana Michels Borges, nº 1115 - Itapema do Norte - CEP 89.249-000 - Itapoá/SC
Fone/ Fax: (47) 3443-6146 - Site: www.camaraitapoa.sc.gov.br

Requerimento nº 49/2014

Itapoá, 17 de outubro de 2014.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
ATT.: Exmo. Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar – Prefeito.
Itapoá-SC

Assunto: **requer informações da Secretaria de Obras sobre a situação de precariedade da Estrada Cornelsen, acesso norte de Itapoá.**

Excelentíssimo Prefeito,

Os vereadores que subscrevem requerem, conforme dispõe o art. 17 da Lei Orgânica de Itapoá e o art. 123, § 3°, inciso X do Regimento Interno desta Casa de Leis, e também conforme disposições contidos na Lei 12.527, de 18/11/2011, as seguintes questões informações:

1. Qual o planejamento e ações da Secretaria Municipal de Obras para a manutenção da Estrada Cornelsen, em relação aos serviços de sinalização de trânsito (placas e pinturas de faixas). Existe alguma empresa contratada para esta finalidade? Se existir, qual o CNPJ da empresa e o valor do contrato?
2. Existe algum procedimento de controle para monitorar os buracos na Estrada, e realizar as manutenções emergenciais.
3. Qual o procedimento adotado pela Secretaria de Obras para realizar a roçada do acostamento da Estrada Cornelsen.
4. Qual a possibilidade de serem fixados mini tachões ao longo das faixas.

Justificativa

As informações solicitadas são necessárias para verificar os procedimentos adotados pela Prefeitura de Itapoá na conservação do adequado fluxo de veículos pela Estrada Cornelsen. Os vereadores que subscrevem e diversos munícipes verificaram graves problemas na referida Via, que inclusive colocam em risco os cidadãos que utilizam o acesso norte de Itapoá, especialmente no período noturno e com chuva.

Conforme apurado pelos vereadores, em diversos pontos da estrada não há acostamento, em função da falta de roçadas periódicas nos acostamentos da pista. As placas de sinalização já estão desbotadas e muitas vezes ficam escondidas no mato alto do acostamento, o que proporciona risco de acidentes de trânsito, especialmente no período de verão, já que os motoristas habituados com a estrada conhecem o percurso, deferentemente de muitos veranistas e turistas. Outro ponto é o desgaste natural da pista e o surgimento de buracos que aumentam os riscos de acidentes, e a demora para a correção por meio de operações tapa-buracos. Por fim, nota-se que nos últimos dias foi efetivado a pintura da faixa de sinalização, que inclusive há muito tempo não era feita. Todavia por se tratar de uma Estrada não urbana e com pouca iluminação, recomenda-se além da pintura periódica, a fixação de mini tachão refletivos para delinear faixas e/ou pistas em pavimentos.

Encaminhamos, em anexo, fotos para comprovar os problemas apresentados.

Atenciosamente,

Márcia Regina Eggert Soares
Vereadora – PSDB

Osni Ocker
Vereador – PR

Carlito Joaquim Custódio Jr.
Vereador - PR

Geraldo Rene Behlau Weber
Vereador – PSDB

ANEXO – FOTOS DA ESTRADA CORNELSEN NO MÊS DE OUTUBRO/2014







