Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e Social

Congonhas

Ofício nº 008/2025 – Departamento de Defesa Civil

Para: Câmara Municipal de Congonhas

Em atenção ao ofício nº 12/CMC/GAP/25 informamos que tal vistoria já foi realizada na data de 03/06/2024 e encaminhado relatório para SEDAS para conhecimento e ações pertinentes, conforme documento anexo.

Atenciosamente,

Congonhas, 29 de janeiro de 2025.

Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Proteção e Defesa Civil

Mauro Lúcio Justino de Oliveira
Diretor de Proteção e Defesa Civil

Câmara Municipal de Congonhas

PROTOCOLO GERAL 88/2025
Data: 30/01/2025 - Horário: 08:06
Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

N° 372/2024 N° Registro de atendimento:-


Data: 03/06/2024.


Endereço: Rua José Eleutério Maia, nº 152, São Luiz.

Solicitante: Cátia Silene de Oliveira Nascimento.


Número de moradores: 1 pessoa.














Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

DEFESA CIVIL
CONGONHAS


N° 372/2024 N° Registro de atendimento:-


Data: 03/06/2024.

Endereço: Rua José Eleutério Maia, nº 152, São Luiz.

Solicitante: Cátia Silene de Oliveira Nascimento.

Número de moradores: 1 pessoa.








Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

N° 372/2024 N° Registro de atendimento:-

Data: 03/06/2024.

Endereço: Rua José Eleutério Maia, nº 152, São Luiz.

Solicitante: Cátia Silene de Oliveira Nascimento.

Número de moradores: 1 pessoa.

Relatório: Em nova vistoria da Defesa Civil ao endereço Rua José Eleutério Maia, nº 152, Bairro São Luiz. Verificamos que devido ao grande volume de chuvas em 2022, ocorreu deslizamento do talude aos fundos do imóvel, conforme relatório 862/2022, que ainda continua sem a devida contenção, apenas com uma lona como paliativo. Ainda percebemos a necessidade em realizar uma contenção também na parte frontal do imóvel, bem como instalação e calhas para receber águas pluviais da laje, pois o terreno é natural e sofreu danos com chuvas, deixando parte do alicerce aflorado, conforme se pode observar nas fotos acima. Segue à SEDAS para conhecimento e ações pertinentes.

Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área