Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebi em 08/04/14
Kleide S. Mayer
Diretora de Plenário e Apoio às Sessões

INDICAÇÃO Nº 301 DE 2014.
(Autor: Vereador Celso Dal Molin / PR)

Propõe que o Secretaria de Obras providencie a instalação de grade sobre o "bueiro" localizado na Avenida Brasil, próximo ao Hospital Dr. Lima.

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

O Vereador Celso Dal Molin, com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 116 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente Indicação para Leitura e conhecimento do Plenário e depois despachado ao Exmo Senhor Prefeito do Município de Cascavel, solicitando as seguintes medidas de interesse público.

1. Que seja instalada uma grade de proteção sobre o bueiro localizado na Avenida Brasil número 5652, em frente da "Barbearia do Toninho", ao lado do Hospital Dr. Lima. Devido à recorrência de acidentes envolvendo pedestres que ao iniciarem a travessia da movimentada Avenida, acabam sendo surpreendidos pela excessiva diferença quanto ao nível do asfalto com relação ao bueiro. Principalmente envolvendo pessoas que buscam atendimento hospitalar.

2. O Senhor "Toninho", que possui barbearia no referido endereço há mais de 30 anos, já presenciou por diversas vezes acidentes envolvendo pedestres, principalmente mulheres e crianças, mas os danos são também materiais, pois muitos veículos que acabam por ser danificados (rodas e lataria), ao entrar em contato com o meio-fio, ao passar pelo declive.

Celso Dal Molin
Vereador / PR

Justificativa


O motivo desta indicação é devido ao grande número de acidentes ocorridos neste local. Há poucos meses um conhecido apresentador de um jornal local, sofreu uma forte torção no tornozelo ao descer da calçada, neste mesmo local, ficando 15 dias sem poder andar, devido a uma forte torção que teve em seu tornozelo ao tentar atravessar a rua.

Muitas pessoas que buscam o Hospital Dr. Lima já se machucaram por conta deste bueiro, que apesar de eficiente, seu modelo não é apropriado para o local como já exposto.

Em anexo está a foto do bueiro, além de uma imagem de sugestão de grade à ser instalada, como forma de solucionar o problema em definitivo.

É o que requer.
Sala de Sessões.
Cascavel, 8 de abril de 2014.

Imagem atual do "bueiro"



Sugere-se que seja instalada grade sobre o "bueiro" conforme imagem abaixo:

