CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
Palácio do Poder Legislativo "Vereador José Corrêa Gomes"
Av. Cel. Oliveira Motta, 715 - Centro – C.P. – 81 – CEP: 86430-000 - Fone (43) 3534-1220
email: camarasap@uol.com.br – site: www.santoantoniodaplatina.pr.leg.br

Requerimento nº 37 /2021

Excelentíssimo Senhor José Jaime Paula Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina

O Vereador **Luiz Flávio Reinutti Maiorky**, infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício às seguintes autoridades:

Ao Excelentíssimo Ministro da Infraestrutura,
Senhor Tarcísio Gomes de Freitas,

Ao Ilustríssimo Diretor-Presidente da Empresa de Planejamento e Logística (EPL),
Senhor Arthur Luis Pinho de Lima

Solicitando-lhes que estudem a viabilidade de incluir no planejamento de obras e serviços para a concessão de trecho da Rodovia BR-153, obras para resolução de um problema crônico, que se arrasta há anos, que é o acesso à Vila Santa Terezinha, nesse Município de Santo Antônio da Platina.

A Vila Santa Terezinha, antiga Vila 40, é um dos bairros mais antigos desse Município, localizado às margens da BR-153. Nos últimos anos a região vivenciou um crescimento populacional significativo, aumentando o fluxo de veículos que trafegam entre os bairros da região e o Centro da Cidade, cruzando a BR-153.

Por diversas vezes, este Vereador solicitou junto à Concessionária Triunfo ECONORTE, a instalação de semáforo e\ou melhorias na sinalização próximo ao acesso à Vila Santa Terezinha.

No entanto, através do Ofício CO 94/19, de 14/11/2019,a Concessionária manifestou que "(...) a Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina realizou a pavimentação do acesso do bairro sem a devida aprovação da Econorte e homologação do DER e não executou um estudo prévio do acesso do bairro a rodovia".

Fato é que a situação atual do referido trevo é insustentável e uma medida urgente precisa ser tomada, evitando-se que acidentes cada vez mais graves venham a ocorrer no local.

Um ponto de acesso crítico é aquele apresentado na Imagem 01, entre a Rua das Acácias (lado esquerdo) e a Rua William Vilas Boas (lado direito) – próximo ao já existente Trevo de acesso à Rua 24 de Maio.

O outro ponto é aquele encontrado a poucos metros dali, na saída da Rua Laudelino J. Mascaro (lado esquerdo) e Rua Marginal (lado direito) conforme Imagem 02, em anexo.

Nestes termos,
Pede deferimento.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, ESTADO DO PARANÁ, em 1° de março de 2021.

Luiz Flávio Reinutti Maiorky
Vereador

ANEXO – FOTOS DO TREVO DE ACESSO À VILA SANTA TEREZINHA – MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – PR



Imagem 01 – Ponto de acesso à Vila Santa Terezinha próximo à Rua William Vilas Boas.



Imagem 02 –Indicação dos dois pontos de acesso que apresentam o mesmo problema.