CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (15) 241-1266

e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

REQUERIMENTO Nº 85/2003

Requeiro à Mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja o presente encaminhado ao **Excelentíssimo Senhor Gabriel Chalita, Digníssimo Secretário Estadual da Educação**, solicitando do mesmo, providências urgentes para a reforma completa e pintura geral da Escola Estadual Prof. Roque Bastos, no Município de Ibiúna, bem como também determine a aquisição de novas cadeiras, armários, manutenção da geladeira da cozinha para conservação de merenda, instalação de nova antena parabólica (roubada recentemente) e manutenção dos computadores da sala de Internet e, também determine os estudos necessários para a cobertura da quadra poliesportiva da escola.

JUSTIFICATIVA:-

Justificamos o presente Requerimento, pois estes Vereadores, em visita a referida escola, constataram o estado precário em que a mesma se encontra, **com seus banheiros quase que completamente destruídos, com válvulas hidras quebradas, azulejos caídos, torneiras quebradas, vazamentos em todo o prédio, falta de cadeiras para a sala dos professores e salas de aula, lâmpadas queimadas, vidros quebrados, ausência de cortinas, lousas em péssimas condições, forro caindo, ventiladores quebrados, cozinha com geladeira queimada e ausência de exaustor, quadra de esporte sem tabela de basquete e alambrados caídos**, situação que vem comprometendo em muito o nível de ensino da citada escola.

Justificamos ainda que, devido a realização do Programa Escola da Família, nos finais de semana, os munícipes que freqüentam a mesma ficam revoltados com o estado precário que encontram a Escola, e cobram providências urgentes para realização da reforma completa e pintura da Escola, a fim de oferecer melhores condições a todos os estudantes daquela unidade escolar.

Para comprovação dos fatos acima expostos, encaminhamos em anexo, fotos da Escola Estadual Prof. Roque Bastos e suas dependências.

Da presente seja dado ciência à imprensa local e regional.

SALA DAS SESSÕES, VEREADOR RAIMUNDO DE ALMEIDA LIMA, EM 23 DE SETEMBRO DE 2003.

Segue fls. 02.

Vereador
Salvador Alves dos Santos
Estrada Dr. José Pires Castanho Filho, Km 1 – CX. Postal 249
18150-000 – Bairro Piai – Ibiúna – SP.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Rua XV de Novembro, 299 – 18150-000 – Ibiúna – SP. – Fone/Fax: (15) 241-1266

e-mail: cmibiuna@interlegis.gov.br

Requerimento nº 85*/2003 - fls. 02.*

SALVADOR ALVES DOS SANTOS
VEREADOR

ALEXANDRE BELLO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

BENEDITO VIEIRA MARTINS
VEREADOR

CORNÉLIO GABRIEL VIEIRA
VEREADOR

FORTUNATO COELHO RAMALHO
VEREADOR

JAIR CARDOSO DE OLIVEIRA
VEREADOR

JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO
VEREADOR

JUVENAL DIAS RIBEIRO
VEREADOR

JUVENTINO VIEIRA DIAS
VEREADOR

LÁZARO ANTONIO DE FREITAS
VEREADOR

LEÔNCIO RIBEIRO DA COSTA
VEREADOR

LUIZ FERNANDO PEREIRA
VEREADOR

MAGALY APARECIDA PRESTES PRETO
VEREADORA

PAULO DIAS DE MORAES
VEREADOR

PAULO KENJI SASAKI
VEREADOR

ROQUE JOSÉ PEREIRA
VEREADOR

VALDECIR FRIOLI
VEREADOR

Vereador
Salvador Alves dos Santos
Estrada Dr. José Pires Castanho Filho, Km 1 – CX. Postal 249
18150-000 – Bairro Piai – Ibiúna – SP.



Entrada principal da E.E. PROF. ROQUE BASTOS . IBIÚNA - SP



Parede externa do lado direito da entrada da escola, janelas com vidros quebrados, e detalhe da base que segurava a antena parabólica que foi roubada.



Grades quebradas e arrancadas



Detalhe das grades das janelas caídas e vidros quebrados



Pátio das Escola em situação precária com piso quebrado e falta de grelha nas canaletas de águas pluviais.



Detalhe da má conservação do prédio e vidros quebrados



Janelas da cozinha com vidros quebrados e parede com infiltração de água



Teto do Banheiro feminino sem forro, com infiltração de água das chuvas ,



Detalhe do forro quebrado de teto de uma das várias salas de aula.



Azulejos caídos da despensa, onde não nenhuma condição para armazenamento da merenda.



Detalhe dos azulejos caídos da Cozinha



Detalhe do Azulejos caídos do Banheiro e válvula de descarga quebrada



Detalhe de Banheiro sem as portas, paredes pichadas e azulejos caídos.



Detalhe de Banheiro sem portas, válvulas de descarga quebradas e vasos sanitários sem fixação.



Detalhe de azulejos caídos do Banheiro e infiltração de água das chuvas pelo teto



Bebedouro do Banheiro masculino sem torneiras e ausência de filtro para purificação da água.



Bebedouro do banheiro feminino sem torneiros e em péssimas condições de limpeza e higiene



Bebedouro do pátio com azulejos caídos e sem torneira



Detalhe do estado precário das carteiras da sala de aula e parede do fundo da sala com infiltração.



Detalhe das carteiras quebradas e carteiras sem revestimento.



Carteiras e cadeiras quebradas



Parede da Cozinha com azulejos caídos



Azulejos da Cozinha caídos e tomadas elétricas quebradas com fiação exposta



Azulejos da Cozinha caídos e pia em péssimas condições



Detalhe dos azulejos caídos da parede da Cozinha, acúmulo material de construção na sala e detalhe da instalação elétrica com fiação exposta.



Detalhe da geladeira quebrada, comprometendo o armazenamento da merenda escolar, que atualmente está sendo feito no freezer da cantina.



Detalhe do dispositivo antiincêndio quebrado e sem extintor de incêndio
Obs: não há nenhum extintor de incêndio em toda a escola



Detalhe do vitrô da sala de aula com vidros quebrados, pichação e sem cortinas
Obs: Todas as salas de aula estão sem cortinas



Detalhe da porta externa do Banheiro sem fechadura e quebrada



Detalhe de porta com fechadura quebrada



Porta de sala de aula sem fechadura e quebrada e lousa com necessidade de manutenção urgente



Detalhe da Quadra Poliesportiva com tabela de basquete quebrada e pintura desgastada e necessidade de colocação de cobertura, pois os alunos estão impossibilitados de participarem de aula e educação física em dias chuvosos ou de sol muito quente.



Detalhe da Quadra Poliesportiva com tabela de basquete quebrada, pintura desgastada e sem cobertura.



Detalhe de sala com lâmpadas queimadas, ventilador de teto quebrado e falta de cortina nas janelas



Detalhe do forro quebrado na despensa.



Detalhe da sala de aula com inúmeras rachaduras nas laterais e na parte superior da parede, causada por infiltrações.



Detalhe da porta da sala de aula sem fechadura, e lousa carente de manutenção.



Detalhe de vazamento na caixa d'água e infiltração na estrutura, que suporta a caixa d'água.



vazamento da caixa d'água e água parada, entulho, lixo e risco de criadouro de mosquitos.



Detalhe da água parada, entulho e lixo no local freqüentado diariamente pelos alunos.



Detalhe de ventilador completamente quebrado, rachadura na parede, infiltração no teto e lâmpada queimada.



Detalhe de ventilador quebrado e infiltração no teto.