fls: 0634

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

REQUERIMENTO Nº 481 /2018

PROTOCOLADO SOB Nº 2062 /2018

EM 18 / 06 / 18

URGENTE

ATA
9973
10.00F

ACEITO EM 19 / 06 /2018
APROVADO EM 4 / 09 /2018
REJEITADO EM / /2018
ARQUIVO

O Vereador abaixo assinado, requer, depois de ouvida a casa na forma regimental, solicitar copia do laudo técnico do palco, situado na praça Albatroz, no Bairro Parque Marinha, tendo em vista a situação de depredação que hoje se encontra.

Ver. Giovani Moralles
Líder da PATRIOTA.

JUSTIFICATIVA: Em Plenário.

VISTO

Presidente

Prefeitura Municipal do RIO GRANDE
Aqui tem Governo Popular

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DO PREFEITO

Rio Grande COMVIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
PROCESSO Nº 2874
DATA: 11 / 10 / 18 HORA 09 :39
RUBRICA | FOLHAS 07

MENSAGEM/417

Rio Grande, 08 de outubro de 2018.

Excelentíssimo Presidente:

Em atenção ao ofício nº0634/18, Req.481/18 em atendimento à proposição do Vereador Giovani Moaralles, solicitando através da Secretaria de Município competente, a cópia do laudo técnico do palco situado na Praça Albatroz, no Bairro Parque Marinha, vimos informar que estamos encaminhando em anexo cópia do Laudo solicitado.

Respeitosamente,

ALEXANDRE DUARTE LINDENMEYER,
Prefeito Municipal

À sua Excelência o Senhor
ver. FLÁVIO VELEDA MACIEL
Presidente da Câmara Municipal
NESTA CIDADE

MCA

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!

01

Parecer Técnico

O presente parecer tem por objetivo descrever a situação encontrada no palco de shows, no bairro Parque Marinha, conforme solicitação do processo 7367/2015.

Em visita ao local na data de 26 de maio de 2015, foi verificado que conforme levantamento fotográfico em anexo, o local apresenta grande falta de manutenção e grande deterioração por vândalos e usuários de drogas.

O Palco é composto por pilares e uma laje elevada do solo, com espaço para apresentações e coberto com telhas metalizas e fixadas com estruturas metálicas.



Como será indicado nas fotos, o local apresenta muito acúmulo de lixo, de resto de comida e uma "casa de cachorro", desta forma o espaço está sendo usado com sentido totalmente contrário do proposto e causando inclusive insegurança no local, durante a visita fui abordado por um morador que relatou a situação vivida diariamente no local.

A estrutura de concreto necessita de pequenos reparos de manutenção, limpeza e reconstituição do cobrimento das armaduras. Já a estrutura metálica das três tesouras apresenta grande grau de corrosão, ainda não estão a ponto ruína, mas precisam de manutenção urgente, as diagonais e banzos superiores estão em condições de serem recuperados, já os bazos inferiores devem ser trocados, toda a estrutura deve receber lixamento, retirada da ferrugem, tratamento de galvanização, fundo naval e pintura naval. As terças metálicas da mesma foram e algumas telhas substituídas.

Sendo assim a situação do local no que se refere a segurança é considerado seguro, nesta data, nestas condições, porém é recomendado que a manutenção indicada seja feita em um

02

prazo máximo de 45 dias sob pena da situação piorar, visto que estamos entrando na época mais chuvosa e a corrosão tende a crescer.

Paralelo a este trabalho de recuperação, devem ser tomadas medidas para viabilizar a segurança do local e do entorno, tendo em vista o claro colapso em que se encontra.

Segue o levantamento fotográfico.



Foto 01 – condições de abandono e lixo acumulado




Foto 02 – Condições de falta de cobrimento da armadura

03



Foto 03 – Estrutura com ferragem exposta



Foto 04 – Mau uso do espaço e insegurança pela ocupação



Foto 05 – Sujeira e acúmulo de lixo, resto de material de consumo de drogas



Foto 06 – Sujeira e acúmulo de lixo, móveis e utensílios de moradores locais



Foto 07 – Sujeira e acúmulo de lixo em excesso



Foto 08 – Estrutura superior da laje em boas condições




Foto 09 – Banzo inferior totalmente corroído e com necessidade de substituição




Foto 10 – Terças e, banzo superior e diagonais em condições de serem recuperados



Foto 11 – Telhas com problemas em pouca quantidade



Foto 12 – Visão global da estrutura do telhado

Rio Grande, 26 de maio de 2015.

Engº Paulo César Ferrari Pires
CREA/RS 139940

07