OF. 0027/2018- DFOP/SEMOB

Linhares – ES, 22 de fevereiro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº 000544/2018

ABERTURA: 27/02/2018 - 11:10:06
REQUERENTE: SECRETARIA DE OBRAS
DESTINO: GABINETE- PRESIDENTE
ASSUNTO: RESPOSTA A OFICIO
DESCRIÇÃO: OF. 0027/2018 - DFOP/SEMOB - RESPOSTA AO OF. 061/2017.

PROTOCOLISTA

Ilmº Srº.
Fabrício Lopes da Silva
Vereador Municipal
LINHARES-ES

Assunto: Resposta OF. 061/2017

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao requerimento encaminhado nos autos do oficio 061/2017, o **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**, em virtude da atribuição conferida pelo art. 278, parágrafo único XVI, da Lei Municipal nº 2560/2005, vem pelo presente informar que mediante fiscalização "in loco" constatou-se que o referido local, Comunidade Barra Seca, neste Município, não possui elementos que comprove a regularidade da área para qual e pleiteada a alocação de poste para ativação/ligação de nova rede de energia, constatação realizada pelo agente fiscal municipal, de que se trata de ocupação irregular onde conforme observado na legislação municipal relativa ao uso e ocupação do solo urbano. A solicitação pleiteada torna-se inviável por parte deste município, conforme orientação da Procuradoria Geral do Município de Linhares-ES, expedida nos autos dos processos nº 006043/2017 e nº 010828/2017.
Sem mais, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

RECEBIDO

JOÃO CLEBER BIANCHI

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
LIVRO 02

OFÍCIO 061/2017
GABINETE DO VEREADOR – FABRÍCIO LOPES DA SILVA
22 de dezembro de 2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE LINHARES

Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal – **JOÃO CLEBER BIANCHI**

Cumprimentando-o. Cordialmente venho por meio deste, primeiramente agradecer ao ilustríssimo Secretário Municipal, pelos relevantes serviços prestados na cidade de Linhares, motivo que nos leva ao inquestionável reconhecimento da importância de tê-lo como representante frente à essa importante pasta da Administração Pública de Linhares.

Na oportunidade, solicito ao ilustríssimo Secretário de Serviços Urbanos de Linhares

→SEJA REALIZADO A APROVAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE POSTE PARA ATIVAÇÃO/LIGAÇÃO DE NOVA REDE DE ENERGIA, QUE ESTA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, COM ORDEM DE REFERÊNCIA NA EDP ESCELSA Nº 4000827965, NA COMUNIDADE DE BARRA SECA.

→ REGISTRA-SE QUE ESSA SOLICITAÇÃO SUPRACITADO ESTA TRAMITANDO NA COM ORDEM DE REFERÊNCIA NA EDP ESCELSA Nº 4000827965. EM CONFORMIDADE COM O REGISTRO DE VISTORIA DE ENTRADA DE SERVIÇO NOTA Nº 45002392078 DATA DE 08/02/2017 DA EQUIPE 16953 – 18124 E PROTOCOLO 4000827965 DE LIGAÇÃO NOVA, EMITIDO TAMBÉM PELA EDP ESCELSA, PROTOCOLADA PELO SENHOR ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS.

Essa solicitação vem de encontro com a realidade de insegurança pública, devido ocorrências de várias tentativas e assaltos dos munícipes residentes e comerciantes. E também na necessidade de atender aos munícipes o direito de possuir energia elétrica no seu cotidiano, que promoverá o bem-estar e qualidade de vida de seus familiares. Com a realização desse serviço pleiteado, o poder público municipal estará proporcionando a população local, melhor segurança pública para quem reside ou transita na comunidade, bem como, condições dignas e respeitosa aos munícipes linharense.

Esperamos poder contar com vossa contribuição a efetivação do ora é solicitado, aproveito para reiterar minhas considerações de estima, e, fico no aguardo de vosso manifesto quanto o que aqui foi pleiteado.

Atenciosamente,

Recebido
22-12-17

FABRÍCIO LOPES DA SILVA
Vereador – PMDB

Av. José Tesch, 1021 - Centro - CEP 29900-220 - Linhares/ES - Tel.: (27) 3372-6500
www.camaralinhares.es.gov.br / CNPJ 01.975.290/0001-51

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
03

A
ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AV FILOGONIO PEIXOTO 2112
29901 302 AVISO - LINHARES - ES

Assunto: LIGAÇÃO NOVA
Nossa referência - Ordem de Venda: 4000827965
Local de execução: LTM BARRA SECA 1SN - BARRA SECA 1 - LINHARES - ES
Nº Ofício:

Prezado(a) Senhor(a)!

Em atenção à solicitação de V.Sª., informamos que não foi possivel dar seqüência na análise necessária, pelo seguinte motivo:

Necessidade de aprovação de alocação de poste pela Prefeitura Municipal.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos telefones 0800 721 0707 (Atendimento Clientes Baixa Tensão) ou 0800 721 5671 (Atendimento Poder Público e Grandes Clientes).

Atenciosamente,

EDP Escelsa

VISTORIA DE ENTRADA DE SERVIÇO - VES - BT

CENTRAL DE ATENDIMENTO ESCELSA - 0800 721 0707

EQUIPE 1693 - 28124

HORA 14 28

CAIXA

- Falta caixa de medição
- Caixa inadequada para abrigar os cabos
- Caixa danificada / inadequada para os padrões
- Caixa danificada / sem tampa
- Caixa sem proteção contra corrosão
- Caixa inadequada para Padrão Subterrâneo
- Caixa inadequada / Padrão Aéreo/Semi-Embutido
- Caixa inadequada / sem dispositivo para lacre
- Caixa inadequada / não Padronizada/Homologada
- Caixa inadequada / Medição Diferação de Bucha e Arame - KIT
- Falta Caixa Única para Derivação
- Caixa com furo/obstruído _____ mm no fundo da caixa - KIT

PROTEÇÃO

- Falta proteção geral de _____ A
- Disjuntor de superdimensionado. Trocar para _____ A
- Falta proteção de _____ A

ATERRAMENTO

- 0037 Falta aterramento da caixa medição / derivação
- 0037 Barra de cobre da haste fora padrão p/ instalação
- 0037 Haste de terra não padronizada
- 0038 Fio terra sem eletroduto
- 0041 Instalação fio terra com emenda
- 0042 Falta conector no aterramento - KIT
- 0107 Falta lacrar condutor de aterramento pela parte externa das caixas
- 0114 Instalar Cx/Tc condutor neutro ao aterramento - KIT

ELETRODUTO

- 0023 Eletroduto com bitola inadequada. Trocar para _____ mm
- 0051 Fixar eletroduto na caixa c/ niples e buchas - KIT
- 0054 Fixar eletroduto com braçadeira
- 0060 Eletroduto danificado
- 0116 Instalar curva 135º ou Paralelepípedo entrada saída eletroduto
- 0125 Eletroduto deverá ser exclusivo

CONDUTORES

- 0007 Trocar condutor entrada/saída incompatível Calibrosta
- 0058 Falta condutor neutro cor azul clara
- 0023 Deixar sobra no cabo p/ conexão
- 0119 Falta condutor de entrada/saída
- 0119 Instalar/trocar condutores da entrada geral para _____ mm
- 0119 Instalar/trocar condutor entrada geral de 750 para 1000 V

POSTE/FACHADA

- 0005 Ramal cruzando terreno de terceiros
- 0006 Poste particular não homologado
- 0024 Poste danificado / mau estado
- 0062 Instalar aterramento
- 0038 Podar galhos que dificultam posição escada
- 0045 Falta olhal armação secundária ou suporte
- 0046 Roldana deverá estar voltada p/ rua
- 0045 Poste/pontalete resistência mecânica inadequada
- 0015 Isolador/Olhal com a furo MÍN. incompatível

DIVERSOS

- 0016 Padrão de entrada deve estar com livre acesso
- 0025 Padrão acima 30M - Depende análise de raio
- 0064 Padrão inexistente
- 0069 Local abandonado/vargem/edifício demolido
- 0109 Entrada de serviço localizada na faixa de servidão
- 0117 Instalar Poste/Disjuntor/Ramal para ligação provisória
- 0126 Mudar o padrão para fora da terreno de terceiro
- 0121 Ramal distância 1,20M Janelas/Sacadas, parede de proteção
- 0122 Solicitação incorreta - Fazer pedido de _____
- 0123 Transformador monofásico, solicitação BIFÁSICA
- 0096 Agrupar entrada de serviço existente
- 0101 Depende do projeto elétrico
- 0110 Instalar placa de identificação no tubo do ramal subterrâneo

OBSERVAÇÕES

ELETRO DESCE PARA LIGAÇÃO NOVA EM

BOTIJA DE GÁS

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES 04

ASSINATURA CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
28

edp

Central de Atendimento
0800 721 0707
www.edp.com.br

PROTOCOLO: 4000827965

Nota de Serviço: Acompanhar.

Solicitação de Serviço: status?

(X) Ligação Nova
( ) Religação
( ) Alteração de Carga
( ) Desligamento
( ) Alteração de Responsabilidade
( ) Solicitação de Obras
( ) Outros:

Para acompanhar seu pedido, basta ligar na Central de Atendimento ou acessar a Agência Virtual

LINHARES, 24 de Fevereiro de 2017

PML 01 CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
4000827965

À
ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AV FILOGONIO PEIXOTO 2112
29901-302 - AVISO - LINHARES - ES

Assunto: LIGAÇÃO NOVA
Nossa referência - Ordem de Venda: 4000827965
Local de execução: LTM BARRA SECA 1SN - BARRA SECA 1 - LINHARES - ES
Nº Ofício:

Prezado(a) Senhor(a):

Em atenção à solicitação de V.Sª., informamos que não foi possível dar seqüência na anális
necessária, pelo seguinte motivo:

Necessidade de aprovação de alocação de poste pela Prefeitura Municipal.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos telefones 0800 721 0707 (Atendimer
Clientes Baixa Tensão) ou 0800 721 5671 (Atendimento Poder Público e Grandes Clientes).

Atenciosamente,

EDP Escelsa

VISTORIA DE EXTRA

ORDEM DE SERVIÇO - VES - 01

CAIXA

PROTEÇÃO

0021	Falta proteção geral de ____ A
0022	Substituir proteção geral para ____ A
0023	Instalar disjuntor ____ A

ATERRAMENTO

0031	Falta aterramento da caixa medição / haste
0032	Desligar condutor de aterramento da haste para novo padrão
0037	Haste solta / não penetrada
0038	Haste sem conexão
0041	Instalação haste com conduite
0042	Falta conector de aterramento - FIT
0107	Fazer ligação do aterramento pra parte externa nas caixas
0114	Interligar CxS condutor neutro ao aterramento - FIT

ELETRODUTO

0023	Eletroduto com bucha inadequada. Bocal para ____ mm
0051	Furar eletroduto na caixa c/ rebolo e buchas - FIT
0054	Furar eletroduto com broca/pua
0103	Eletroduto danificado
0110	Instalar curva 135° ou cabeçote entrada saída eletroduto
0125	Eletroduto deverá ser exposto

POSTE/FACHADA

0003	Poste danificado
0004	Poste inclinado
0045	Poste sem aterramento
0046	Poste sem proteção mecânica
0047	Falta cinta de proteção mecânica no neutro
0048	Falta cinta de proteção mecânica na fase
0049	Caixa de proteção mecânica inadequada
0050	Caixa com proteção mecânica danificada
0111	Instalar cinta com altura não adequada

DIVERSOS

0018	Padrão de entrada deve estar com tubo aparente
0020	Padrão acima 30M. Disponha ponto de rede
0063	Padrão inexistente
0100	Retirar abastecimento provisório e demolição
0102	Entrada de serviço incompatível na faixa de serviço
0117	Instalar Ponto Disjuntor-Bornes para ligação provisória
0120	Mudar o padrão para fora do terreno do terreno
0121	Ramal elétrico > 30M cabeado/isolados, necessita de proteção
0122	Solicitação incorreta - Fazer pedido de ____
0123	Transformador monofásico, solicitação BIFÁSICA
0096	Agrupar entrada de serviço existente
0121	Depende de projeto elétrico
0119	Instalar placa de identificação no tubo de ramal subterrâneo

OBSERVAÇÕES

Retire DESCIDA p/ Ligação Nova Bar
Barra SECA.

ASSINATURA CLIENTE: Antonio Alves

CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

MOD. 0.62 - VES BT

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

VISTORIA DE ENTRADA DE SERVIÇO - VES - BT

CENTRAL DE ATENDIMENTO EDP ESCELSA - 0800 721 0707

Nº: 1500 23 92078

EQUIPE: 16953 - 18124

08 - 02 - 17

HORA: 14:28

CAIXA

- Entrada e saída invertidas na caixa de medição
- Falta dispositivo para lacrar as caixas
- Altura caixa incompátivel fora dos padrões
- dentificar dentro e fora na caixa de medição
- alta tampa ou porta CX medição/derivação
- orrigir vedação caixa Medição/Derivação
- ixa de medição não Padronizada/Homologada
- xa de medição/derivação danificada ou podre
- a de derivação não Padronizada/Homologada
- conexão CX Medição/Derivação c/ bucha e niple - KIT
- CX Medição/ Derivação
- ar conector/terminal _____ mm no fundo da caixa - KIT

CONDUTORES

0007	Trocar condutor entrada/saída incompátivel
0008	Falta condutor neutro cor azul clara
0029	Deixar sobra no cabo p/ conexão
0113	Falta condutor de entrada/saída
0118	Instalar/trocar condutores da entrada g
0119	Instalar/trocar condutor entrada geral

POSTE/FACHADA

0005	Ramal cruzando terreno de terceiros
0006	Poste particular não homologado
0024	Poste danificado / mau estado
0062	Instalar afastador
0098	Podar galhos que dificultam posiç