CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

"VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA"

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

Indicação n° 286/2.018.

Senhor Presidente,

Apresento a V.Exa., nos termos do art. 225 do Regimento Interno, a presente Indicação, sugerindo ao Senhor Prefeito, através da secretaria competente, que determine serviço de reparo urgente da grelha metálica do bueiro situado à rua José Antônio de Campos, em frente ao prédio da Iguauto Automóveis.

JUSTIFICATIVA:

Em virtude do estado de deterioração atual, pode causar acidentes com os transeuntes. Essa é uma reivindicação da municipalidade. Segue foto do local em anexo.

Plenário "Vereador Daniel das Neves", 23 de abril de 2018.

Fabio Cardoso Junior
Vereador

PROTOCOLO N° 720/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO

“VEREADOR DANIEL AGUILAR DE SOUZA”

Rua Shitiro Maeji, 459 - Centro - Registro (SP) - CEP: 11.900-000

TEL / FAX (013) 3828-1100

www.registro.sp.leg.br

