SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal – Lei de criação nº 67 de 29-07-1957
CNPJ: 27.834.977/0001-60

OF/SAAELIN Nº 334/2020

Linhares-ES, 6 de agosto de 2020.

Ao Senhor Presidente da CML
RICARDO BONOMO VASCONCELOS
Câmara Municipal de Linhares
Av. José Tech, 1021, Centro
29900-220 – Linhares-ES

Assunto: Resposta ao Ofício nº 0572/2020 – Protocolo CML nº 01874/2020 – Processo SAAE-LIN nº 583/2020.

Senhor Presidente,

Ao mesmo tempo em que o cumprimentamos, em atenção à solicitação contida no ofício em epígrafe, informamos que o SAAE já realizou diversas manutenções no Residencial Rio Doce, mas, no caso mencionado, trata-se de um erro de execução na construção da rede, pois, foram ligados dois ramais domiciliares em um mesmo selim, conforme pode ser verificado na foto anexa. Além disso, foram encontrados tubos amassados nos ramais, o que dificulta o trânsito dos efluentes.

Sugerimos que os responsáveis pela construção da rede sejam notificados para solucionar o problema.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente.

FELIPE COSTA AZEREDO
Diretor Geral - Interino
Mat. 988

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Autarquia Municipal – Lei de criação nº 67 de 29-07-1957
CNPJ: 27.834.977/0001-60

Relatório Fotográfico Residencial Rio Doce





Tubulação amassada





As Ligações dos ramais domiciliares não confere com os arquivos enviados a Autarquia.