"BRASIL – I Í AO CHUÍ"
CÂMARA MI : BOA VISTA
GABINETE DO VEREADOR RÔMULO AMORIM

LIDO NO EXPEDIENTE DA
SESSÃO 02/08/17
Secretário

INDICAÇÃO Nº 1662 /2017

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MAURICÉLIO FERNANDES DE MELO
Vereador da Câmara Municipal de Boa Vista

O vereador que este subscreve, no amparo do Art. 110, inc. X do Regimento Interno desta Casa Legislativa solicita que, seja encaminhada a Excelentíssima Senhora Prefeita de Boa Vista **Maria Teresa Saenz Surita,** a seguinte Indicação:

QUE A PREFEITURA PROVIDENCIE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA, OS SERVIÇOS DE REFORMA, COM RECUPERAÇÃO DE TELHADO (ANEXO II), PINTURA, MURO (ANEXO III), ILUMINAÇÃO INTERNA (ANEXOS V), SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS (ANEXO V), TROCA DE PORTÃO (ANEXO IV), LIMPEZA GERAL, INTERNA (ANEXOS VII e VIII) E EXTERNA (ANEXO IX), DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SAYONARA MARIA DANTAS LICARIÃO, RUA: RAIMUNDO RODRIGUES COELHO, BAIRRO: SENADOR HÉLIO CAMPOS.

Anexo I





RECEBIDO
DIRETORIA DE COMISSÕES
EM 01/08/17
ASSINATURA

Providenciado Através do Ofício.
Nº 204 de 02/08/ de 2017

Anexo II





AnexoIII



Anexo IV





Anexo V





Anexo VI



Anexo VII





Anexo VIII





Anexo IX





Justificativa: O objetivo dessa indicação é trazer maior segurança e confiabilidade aos munícipes que utilizam os serviços da Unidade Básica de Saúde. Sugerimos uma reforma em pontos determinados, como: o repara do telhado, encontra-se com goteiras, a parte interna do corredor da Unidade possui infiltração, danificando ainda mais o prédio, (anexo II), pintura, a recuperação do muro e da troca do portão é necessária para trazer segurança aos servidores, a população e o próprio bem público (anexos III e IV), em relação à iluminação interna, o que constatamos foi que os consultórios médicos estão bem equipados, contudo não possuem iluminação adequada e as janelas não garantem a segurança dos equipamentos por serem de material frágil, motivo pelo qual se faz necessário a sua substituição (anexo V). A Prefeitura providenciou os móveis para a sala do teste do pezinho, porém a mesma não está funcionando, além da sala destinada ser muito pequena é imprescindível à instalação de uma central de ar, devido este setor ser destinado a crianças recém-nascidas, a falta desta inviabiliza o atendimento (anexo VI). As chuvas trazem um maior acumulo de água e mato, sabemos que a Prefeitura trabalha arduamente no combate as endemias, portanto indicamos a limpeza interna e externa da Unidade Básica de Saúde, para que não haja a tão famigerada proliferação dos mosquitos Aedes aegypti transmissores da Dengue, Chicungunya e Zika. (anexos VII, VIII e IX). Esse pedido se prende em proporcionar melhor qualidade de vida à população. Diante o exposto solicito a Prefeitura Municipal de Boa Vista uma análise imediata e urgente para o atendimento a essa indicação.

Plenário Estácio Pereira de Melo, Boa Vista-RR, 01 de agosto de 2017.

Rômulo Soares Amorim
Vereador – PTC