Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 15/01/26
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 49 , DE 2026.
(Proponente: Vereador Rondinelle Batista/NOVO)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas – SESOP, solicitando a realização de operação tapa buraco na Avenida das Pombas, em frente ao número predial 1289, no bairro Floresta.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 13 de janeiro de 2026.

RONDINELLE SERGIO BATISTA:02416363964

Assinado de forma digital por RONDINELLE SERGIO BATISTA:02416363964
Dados: 2026.01.14 14:06:19 -03'00'

Rondinelle Batista
Vereador/NOVO

Justificativa:

A presente indicação tem por finalidade atender à solicitação do morador da Avenida das Pombas, em frente ao nº 1289, bem como dos usuários do transporte coletivo urbano que utilizam diariamente o ponto de ônibus localizado em frente à referida residência.


Em razão do intenso fluxo de veículos, especialmente de tráfego pesado, tendo em vista que a via integra o itinerário do transporte coletivo urbano, verifica-se significativo desgaste do pavimento asfáltico no local. Tal situação ocasionou o deslocamento da camada asfáltica, resultando na formação de um buraco de grande profundidade em frente ao imóvel mencionado.

A situação da via agrava-se em períodos de chuva, quando a água pluvial passa a se acumular ao longo da extensão irregular do pavimento, junto ao meio-fio e no buraco existente. Essa condição causa transtornos aos usuários que aguardam o transporte coletivo no ponto de ônibus, os quais acabam sendo atingidos por respingos de água e lama, além de provocar o lançamento de água com barro contra o muro e o portão da residência.

Diante do exposto, além da operação tapa buracos, sugere-se à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas a realização de estudos técnicos para a implantação de um bueiro nas proximidades do ponto de ônibus ou, alternativamente, a execução do reperfilamento do trecho mencionado. Tais medidas visam melhorar o nivelamento da via e direcionar adequadamente a água da chuva ao bueiro já existente nas imediações, evitando, assim, gastos desnecessários com reparos emergenciais futuros.

Para um melhor entendimento da situação da via segue fotos ilustrativas:

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA



Por fim, contamos com a especial atenção desta Secretaria para a execução das providencias necessárias, e aguardamos retorno para que possamos informar aos munícipes, que vêm cobrando providências quanto à situação da via.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA