INDICAÇÃO Nº 1771/2023

Indica ao Prefeito Municipal a substituição da tampa do bueiro localizado na Rua João Batista Frígola, em frente n° 1506, no bairro Morumbi.

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu que se digne

DETERMINAR à Secretaria competente estudo que viabilize a substituição da tampa do bueiro localizado na Rua João Batista Frígola, em frente n°1506, no bairro Morumbi.

J U S T I F I C A T I V A

A presente indicação solicita a manutenção do bueiro no local mencionado. O bueiro se encontra sem tampa, situação que gera transtornos e que expõe a integridade física da população. Assim sendo, esta indicação se faz necessária.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANANIAS CASSOL
Data: 25/09/2023 09:17:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cabo Cassol
Vereador

