INDICAÇÃO N° 640/2021
Data: 08 de novembro 2021

Ementa: sugere que o Executivo Municipal, através do setor de engenharia, faça uma vistoria na ponte existente sobre o Rio Marrecos, na localidade de Campo Sales no distrito de Margarida, para avaliar uma forma de resolver a situação de afundamento da cabeçeira, o que está causando transtorno e riscos aos usuários.

Senhor Presidente,

Requer, após deliberação regimental do Plenário, seja encaminhada cópia do presente ao Prefeito Municipal, apresentando a sugestão do Vereador que abaixo subscreve para que através do setor de engenharia, faça uma vistoria na ponte existente sobre o Rio Marrecos, na localidade de Campo Sales no Distrito de Margarida, para avaliar uma forma de resolver a situação de afundamento da cabeçeira da referida ponte, que está causando transtorno e riscos aos usuários.

A mencionada ponte está com sua cabeceira afundando, causando desnível na estrada, fato que já vem ocorrendo a bastante tempo. Foi feito um conserto paliativo a algum tempo, com o preenchimento do desnível mas o afundamento continua ocorrendo, provavelmente fruto do desgaste pela erosão da própria agua do rio na estrutura de cabeceira da ponte.

Sendo assim, e considerando a importância do pedido, este Vereador fica no aguardo do pronto atendimento deste pleito por parte do Executivo Municipal.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Plenário Ariovaldo Luiz Bier, em 08 de novembro de 2021.

VANDERLEI CAETANO SAUER
Vereador