Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados e providências sejam tomadas dentro da disponibilidade financeira pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar o conserto da tampa da "boca de lobo" localizada na calçada da área verde situada na Av. Ricieri de Oliveira, bairro Mariana II. (Segue anexa foto).

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA:

A vereadora que esta subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, INDICAR ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados e providências sejam tomadas dentro da disponibilidade financeira pelo setor competente da Prefeitura no sentido de realizar o conserto da tampa da "boca de lobo" localizada na calçada da área verde situada na Av. Ricieri de Oliveira, bairro Mariana II. (Segue anexa foto).

JUSTIFICATIVA:

O conserto da tampa da "boca de lobo" se faz necessário, pois está gerando transtorno e risco à população deste bairro.

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, 07 de Agosto de 2017.

Claudinéia Guimarães da Silva
Néia Guimarães Caseri - PR – Autor

FOTO DO LOCAL



Tampa da boca de lobo quebrada
(área verde localizada na Av. Ricieri de Oliveira, bairro Mariana II)