INDICAÇÃO Nº 86 /2021
AUTORIA: VER. TELO PINTO (PSDB)
ASSUNTO: Requeiro nos termos do artigo 69 do Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal a **INDICAÇÃO** à Prefeitura Municipal de Parintins a perfuração e construção de um poço no terreno onde era localizado o Centro Meteorológico, com o intuito de abastecer as residências localizadas no bairro de Santa Clara, e dá outras providências.

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,

Exposição de Motivos: (JUSTIFICATIVA)

Os moradores do bairro de Santa Clara sofrem com falta da água e a qualidade dela. Por várias vezes na tribuna da Casa Legislativa, nós, vereadores, já nos manifestamos em relação à problemática.

O poço tubular (PT-20) que faz o abastecimento no bairro fica localizado dentro do terreno do Hospital Jofre Cohen. Em terreno aberto e a 60m da margem do rio Amazonas, é um poço já bem antigo, tem a profundidade de 93m e com vazão de 52m3/h, o qual atende à demanda do referido hospital e ainda dos moradores do bairro.

De acordo com laudo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Superintendência Regional de Manaus, em 2019,

> Na **Tabela 6**, o único parâmetro em desacordo com a Portaria 05/2017-MS é a concentração de ferro (Fe) no poço público PT-20, que é de 0,31 mg/L, pouco acima do VMP. Essa inconformidade já havia sido detectada pelas análises feitas no laboratório do SAAE e não representa contaminação antrópica, mas deve estar associada à presença de uma camada de crosta laterítica ("pedra-jacaré") nas proximidades do poço, como se observa no barranco próximo do rio Amazonas. Esse tipo de formação geológica é rica em minerais de ferro, elemento que, parcialmente dissolvido pelos fenômenos de intemperismo, se incorpora aos níveis superiores das águas subterrâneas, que passam a apresentar concentrações mais enriquecidas nesse metal.
> No estudo anterior do SGB-CPRM, no ano de 2005, foi possível correlacionar as contaminações por nitrato, alumínio e amônia com as profundidades dos poços da época, estando a contaminação restrita àqueles mais rasos, com menos de 65m de profundidade.

Em conformidade com relatório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), em sua redação, "Os parâmetros analisados Alumínio e Nitrato não estão em conformidade com a Portaria de Consolidação nº 05/2017, sendo assim água imprópria para o consumo humano".

Pela Portaria 05/2017, a concentração de ferro obtida neste PT-20 é acima do VMP. De fato, muitos moradores relatam a grande problemática enfrentada no bairro. A principal reclamação é que, por vezes, a água jorra com ferrugem nas torneiras.

Como o Centro Meteorológico foi desativado e teve todo seu equipamento retirado, o terreno ficou em pleno abandono e sem aproveitamento. Em agosto de 2019, propus reaver patrimônios municipais, entre eles o terreno onde funcionava o Centro, justamente com a ideia da retomar a área para construção de bombeamento para melhor distribuir a água aos residentes no bairro de Santa Clara. O terreno já foi até reapatriado ao município.

Sabemos que a água é fonte de vida e é essencial para sobrevivência. Como alternativa para equacionar o problema dos moradores, é que solicito à Prefeitura Municipal de Parintins a perfuração e construção de um poço no terreno onde era localizado o Centro Meteorológico, com o intuito de abastecer com qualidade as residências localizadas no bairro de Santa Clara. Diante do exposto, esperamos contar com a aprovação dos nobres parlamentares para a nossa propositura.

S.S. da Câmara Municipal de Parintins, em 29 de março de 2021.

Francisco Waltéliton de Souza Pinto
Autor – Vereador do PSDB

PROTOCOLO
Recebido em 29/3/21
Israel de Lima Teixeira
ASSESSOR DA MESA DIRETORA
PORTARIA Nº 037/2011 - CMP