Câmara Municipal de Cascavel
ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 614 , DE 2024
(Proponente: Tiago Almeida/ Republicanos)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 24/05/24
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos que regem o art. 143, do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas - SESOP, solicitando que seja realizado estudo de viabilidade para a revitalização e manutenção das Galerias Pluviais na Rua Engenheiro Heinz Marth próximo à Rua Jaime Pantaleão de Morães, bairro Santa Felicidade, a fim de melhorar o escoamento da água.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 24 de maio de 2024.

Tiago Almeida
Vereador/ Republicanos

Justificação

A presente indicação tem a finalidade de que seja realizada a revitalização/manutenção das Galerias Pluviais, a fim de melhorar o escoamento da água na Rua Engenheiro Heinz Marth.

A rua em questão encontrasse completamente alagada, como mostra fotos em anexo, ocorre que os bueiros apresentam avarias, sendo necessário fazer a manutenção de sua estrutura, principalmente na galeria pluvial. Ademais, os bueiros não possuem o escoamento adequado, pois quando chove, volta água com muita pressão, causando transtornos aos moradores e motoristas, podendo causar acidentes, pois compromete diretamente o fluxo da via.

Vale ressaltar que um canal de água da chuva adequado é de extrema importância por se tratar de um sistema de tubulação subterrânea que coleta a água da chuva e executa o saneamento correto. Também tem a função de interceptar o excesso de água da chuva para evitar o seu acúmulo e transbordamento na rua e favorecer seu escoamento, evitando assim inúmeros possíveis acidentes. Além de prevenir inundações, a limpeza de encanamentos de águas pluviais também é uma medida para promover a saúde e a qualidade de vida da população, pois ajuda a eliminar a reprodução de insetos e animais que podem causar doenças.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA

Também garantem a preservação dos pisos asfálticos, pois o excesso de umidade é extremamente prejudicial a esses revestimentos, causando buracos e obstruindo o trânsito, podendo levar a acidentes mais graves. Se os drenos de água da chuva não tiverem a manutenção de maneira adequada e regular, haverá geração de resíduos, o que fará com que os esgotos sejam bloqueados, o que resultará em mau funcionamento das galerias.

Frisamos também que já foram solicitados diversos pedidos para a manutenção dos bueiros. Portanto é de extrema importância e urgência que seja realizado a revitalização/manutenção das Galerias Pluviais, bem como os bueiros, por se tratar de uma medida necessária que visa melhorar a infraestrutura do município, bem como, trazer maior segurança a toda população.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento do município de Cascavel.



