Lido em
14 MAR 2023
Responsável

INDICAÇÃO N. 102/2023
Autoria: Vereador Reginaldo Luiz da Silva

SÚMULA: O Vereador que a esta subscreve, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, INDICA ao Secretario de Infraestrutura Roberto Patel a necessidade de enviar uma equipe para realizar o reparo de um bueiro localizado na comunidade 28.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição legislativa, na modalidade de indicação, que tem por fundamento apontar a Secretaria de infraestrutura a necessidade da manutenção de um bueiro localizado na comunidade 28 em frente á propriedade do Tatá que por conta das fortes chuvas não suportou o grande volume de água. Senso reconstituído de forma provisório pelos moradores gerando um enorme transtorno.

Confiantes no empenho de Vossa Senhoria neste sentido e nos colocamos a vossa inteira disposição, subscrevo-me com elevados votos de estima consideração desejando sucessos em vossas realizações.

Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha
Alta Floresta – MT, 13 de Março de 2023.

Reginaldo Luiz da Silva
Vereador

Lido em
14 MAR 2023
Responsável











