SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES VEREADORES.

INDICAÇÃO N°

INDICO à Exma. **Senhora Prefeita RAQUEL CHINI**, para que junto a secretaria competente, solicite os reparos nas instalações da sede da FATEC – (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) sediado na cidade, localizado pela Rua Guanabara – nº 144 - Bairro: Boqueirão.

Segue um breve resumo histórico e técnico, evidenciando a importância ao qual a FATEC proporciona não só para os alunos da nossa cidade, como também para o desenvolvimento da nossa cidade.

Fundada em 3 de setembro de 2002 com apenas 40 alunos, hoje conta com aproximadamente 1936 alunos, 93 professores e 36 funcionários, disponibilizando um atendimento de segunda à sábado, com 3 turnos sendo: Manhã, Tarde e Noite e 5 cursos ofertados, que são eles:

1. ***Analise e Desenvolvimento de Sistemas;***
2. ***Desenvolvimento de Software de Muti-Plataforma;***
3. ***Gestão Empresarial;***
4. ***Comércio Exterior;***
5. ***Processos Químicos;***

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.

Formando aproximadamente cerca de 2.000 alunos, conta com 60% de alunos vindos da nossa cidade, porém apresenta uma evasão escolar na média de 50%, onde dentre as principais causa são: transporte, condição pessoal e rendimento escolar. Hoje a FATEC conta com Bolsa de Intercâmbio, proporcionado aos alunos a experiência de estudar no exterior. O complexo estudantil conta com aproximadamente 13.240 m^2 de área construída que foi sendo incorporado ao longo dos anos, tendo em média, mais ou menos 50 anos de existência, demonstrando assim ser uma estrutura bem antiga.

Bom, após receber algumas denúncias, realizamos uma visita na tarde do dia 14/06/2024, juntamente com a Diretora Viviam, onde identificamos uma série de inconformidades, e constatamos uma situação apavorante e deprimente ao qual os nossos alunos, professores e colaboradores estão enfrentando todos os dias junto à unidade da FATEC Praia Grande como:

- Quadro de luz com proteção de isopor;
- Sistema de ar-condicionado danifico;
- Infiltração severa por todo o prédio;
- Banheiros térreo e piso superior inoperantes;
- Paredes das salas se desfazendo devido a umidade severa;
- Portas dos banheiros quebradas;
- Esquadria do vidro quebrada;
- Pintura interna de toda o prédio;
- Saída de emergência no local errado e trancada;

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.

- Vazamento e mofo crítico no piso superior;
- Umidade severa por todo o prédio;
- Paredes e tetos rachados;
- Bancos do pátio quebrado;
- Piso tátil para deficiente danificado;
- Fiação exposta;
- Gambiarras para tampar buracos na parede;
- Sala do servidor completamente comprometida;
- Isopor utilizado para tampar os vãos do ar-condicionado;
- Azulejos caindo;
- Laje com sistema de vedação comprometido;

Conforme as fotos abaixo, podemos visualizar quão triste está a situação ao qual nossos alunos, professores e colaboradores estão sendo submetidos. Percebemos que a situação vem se agravando com o tempo, pois nenhuma medida vem sendo tomada para corrigir tal situação.

Agradeço pela forma carinhosa e respeitosa ao qual eu, vereador Marcos Rogério Camara e assessores, fomos recebidos pela equipe da FATEC – (Faculdade de Tecnologia de São Paulo).

Sala Emancipador Oswaldo Tóschi, 25 de junho de 2024.

MARCOS ROGÉRIO CAMARA
Vereador – PSD

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.



Figura 1 – Quadro de luz com proteção de isopor



Figura 2 – Estrutura do quadro geral comprometida



Figura 3 – Sistema de refrigeração comprometido



Figura 4 – Sistema de refrigeração comprometido



Figura 5 – Infiltração severa por todo o prédio



Figura 6 – Infiltração severa por todo o prédio

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.


Figura 7 – Infiltração piso superior


Figura 8 – Infiltração piso superior


Figura 9 – Banheiro térreo inoperante


Figura 10 – Banheiro piso superior inoperante


Figura 11 – Paredes se desfazendo devido a umidade


Figura 12 – Paredes se desfazendo devido a umidade

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.



Figura 13 – Parede se desfazendo devido a



Figura 14 – Parede se desfazendo devido a



Figura 15 – Parede se desfazendo devido a



Figura 16 – Banheiro piso superior inoperante



Figura 17 – Paredes se desfazendo devido a umidade



Figura 18 – Paredes se desfazendo devido a umidade

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.



Figura 19 – Parede se desfazendo devido a



Figura 20 – Parede se desfazendo devido a



Figura 21 – Batente do banheiro danificado



Figura 22 – Porta do banheiro superior danificada



Figura 23 – Esquadria de alumínio quebrada



Figura 24 – Vidro de proteção quebrado

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.



Figura 25 – Saída de emergência indevida e trancada



Figura 26 – Banco do pátio quebrado



Figura 27 – Piso tátil para deficientes visuais danificado



Figura 28 – Fiação exposta



Figura 29 – Gambiarra para tampar buracos na parede



Figura 30 – Isopor para tampar vão do ar-condicionado

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.



Figura 31 – Sala do servidor comprometida



Figura 32 – Sala do servidor comprometida



Figura 33 – Sala do servidor comprometida



Figura 34 – Sala do servidor comprometida



Figura 35 – Gambiarra para tampar buracos na parede



Figura 36 – Laje com sistema de vedação comprometido

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.

Verificação de assinatura

Código de verificação:

WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB

Este documento foi assinado digitalmente. Para validar o documento, escaneie o QR Code acima ou acesse o site https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código de verificação. É possível baixar o documento original ou uma versão para impressão através do site.

Este documento foi assinado digitalmente, para verificar a assinatura escaneie o QRCode ou acesse: https://assinadordigitalexterno.praiagrande.sp.gov.br/consulta e informe o código WTP4V7S6 4NEPUDAK BDWTPULZ TETR45MB
Assinado por: MARCOS ROGERIO CAMARA.