CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

INDICAÇÃO N.º 2780 /2025

INDICO, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, ao Senhor Prefeito Municipal, **o serviço de reparo da guia da calçada** na Rua Newton Classen Moura, na altura do nº 625, no bairro Parque das Bandeiras.

JUSTIFICATIVA

Recebi relatos de moradores locais que, constantemente, após chover ou depois de saída de água pluvial dos imóveis, a água fica empossada na guia da calçada, em razão desta está desnivelada.

O reparo de guias de calçada com acúmulo de água é de suma importância por razões de segurança, acessibilidade, prevenção de danos estruturais e conformidade legal.

Além disso, a água empossada contribui para o mau cheiro no local, proliferação de insetos e mosquitos transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Não bastasse, no local, há um ponto de ônibus e quando o mesmo para no ponto para pegar os passageiros acaba espirrando água nas pessoas que estão no ponto esperando o ônibus.

Diante disso, é de extrema importância que a Prefeitura realize, **com urgência,** o serviço de manutenção e reparo das guias das calçadas para evitar que fique água empossada.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA

São Vicente, _____ de _____ de 2025.

MARCOS VINÍCIUS - COCÃO
Vereador

À PREFEITURA
São Vicente, / /

IndGab 171