Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 595/21

****

Refazer pintura de redutor de velocidade na rua José Antônio Capel Sanches 642, Portal da Pérola II.

Senhor Presidente:

Sendo assim, respeitando as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao Prefeito Municipal refazer pintura de redutor de velocidade na rua José Antônio Capel Sanches defronte ao número 642, no bairro residencial Portal da Pérola II. A pintura está muito gasta e não é enxergada pelos motoristas.

Câmara Municipal de Birigüi,
Em 8 de setembro de 2.021.

SERPRO
Assinado Digitalmente por:
CLEVERSON JOSE DE SOUZA
Assinado em:
10/09/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

CLEVERSON JOSÉ DE SOUZA
VEREADOR.

Câmara Municipal de Birigui - SP
PROTOCOLO GERAL 2977/2021
Data: 13/09/2021 - Horário: 10:21
Legislativo - IND 595/2021