Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 30/05/23
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 715, DE 2023.
(Proponente: Vereadora Professora Liliam/PT)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente perante à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que sejam tomadas providências urgentes para que sejam realizadas intervenções na reforma da Escola Municipal Maria Tereza Abreu de Figueiredo, no bairro Santa Cruz.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 30 de maio de 2023.

Professora Liliam
Vereadora/PT

Justificação:

Após ter sido procurado por diversos pais de estudantes da Escola Municipal Maria Tereza Abreu de Figueiredo, no bairro Santa Cruz, nosso mandato esteve na tarde de segunda-feira (29) vistoriando a instituição. Segundo os relatos que recebemos, após quase 36 anos da sua construção, a unidade escolar finalmente está passando por uma grande reforma, a qual está entrando em fase de conclusão, todavia, foram observadas que algumas intervenções precisam de melhorias, conforme passaremos a expor.

O primeiro ponto mencionado foi a necessidade de **substituição das tampas dos aterramentos elétricos instalados no chão da instituição**, as quais são de material de plástico e cedem facilmente com o contato físico, especialmente quando pisadas, podendo causar acidentes. Ademais, a preocupação maior é que as crianças consigam abrir as tampas manualmente, tendo contato com a fiação elétrica.

Outro item que foi apontado como problemático, é com relação às **grelhas/ferros de galeria instalados em frente às salas de aula**, cujo objetivo é o escoamento da água. Segundo os relatos e conforme pudemos observar durante a vistoria, o material é de baixa qualidade, pois mesmo sendo de ferro, as telas possuem um diâmetro muito fino, e há grande preocupação de que com o tempo e contato físico frequentes, os mesmos possam envergar e quebrar, podendo também causar acidentes.

Cabe ainda indicar a necessidade de que se faça um **estudo para que em dias de chuva excessiva, a água não escoe da galeria para a escada que fica próxima à cozinha da escola**. A necessidade dessa intervenção também foi observada na medida em que no local

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA

não há um sistema de escoamento eficaz das águas pluviais, de modo que em dias muito chuvosos a escadaria acaba ficando alagada, o que também pode causar acidentes.

Outra necessidade observada foi com relação ao **fluxo de pessoas no refeitório na entrada e saída da instituição**. Observamos que o refeitório se encontra no pavilhão de entrada, sendo que além de ser um espaço relativamente pequeno, acreditamos que ficará ainda mais reduzido após a instalação das mesas e cadeiras, podendo causar problemas de fluxo, como tumultos e aglomerações entre os alunos durante as entradas, saídas/intervalos de aula e, consequentemente, gerar acidentes, razão pela qual entendemos que se faz necessário um estudo para rever essa questão.

Por fim, ainda nos foi mencionado um problema com relação ao fato de que **a água que sai dos encanamentos da instituição não possui pressão**, havendo a necessidade de verificar se o problema é dos equipamentos instalados (torneiras, etc.) ou do próprio encanamento.

Ressaltamos que todas as intervenções acima mencionadas foram devidamente fotografadas como forma de ilustrar as intervenções ora solicitadas, e encontram-se disponíveis pelo QrCode abaixo. Sendo assim, pelos motivos ora expostos, esperamos contar com o apoio a estas importantes reivindicações.

Anexos: