INDICAÇÃO Nº 081-2015
Data: 13 de abril de 2015
Protocolo: 0614-2015

Ementa: sugere que o Executivo Municipal, através do setor competente, efetue uma ampla revisão do sistema de iluminação pública existente no prolongamento da Avenida Írio Jacob Welp, especialmente nas proximidades da entrada para o Loteamento Flórida, tendo em vista a existência de diversas lâmpadas queimadas ou com baixa eficiência.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Chefe do Executivo Municipal, manifestando o pedido do Vereador que abaixo subscreve para que seja efetuada uma ampla revisão do sistema de iluminação pública existente no prolongamento da Avenida Írio Jacob Welp, especialmente nas proximidades da entrada para o Loteamento Flórida.

Ocorre que muitas lâmpadas estão queimadas ou com baixa eficiência, o que compromete a qualidade da iluminação gerada naquele local da cidade rondonense.

Sendo assim, este Vereador sugere a imediata revisão do sistema, corrigindo este problema em sua integralidade e prevenindo a ocorrência de eventuais acidentes, além de oferecer maior segurança aos moradores que residem naquela região da zona urbana.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Sala das Sessões, em 13 de abril de 2015.

JOSOÉ REINALDO PEDRALLI
Vereador

Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondom
Discutido e Votado em: Obtendo o seguinte resultado:JOSOÉ REINALDO PEDRALLI – 1º SECRETÁRIO

_____
_____
_____