CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Avenida Queiroz Júnior, 639 – Bairro Praia – Itabirito – MG – CEP 35450-228
(31) 3561-1599 - www.itabirito.mg.leg.br

INDICAÇÃO Nº 174 /2021

Senhor Presidente,

Indico a V. Exa, nos termos regimentais, solicitar ao Sr. Prefeito Municipal, que providencie por meio da Secretaria competente, a manutenção da tampa da rede pluvial na Rua Capitão Antônio Marques, próximo ao número 528, Bairro Vila Gonçalo.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, pois a tampa está solta, podendo ocasionar acidentes tanto com os pedestres quanto com os motoristas.

Sala das Reuniões, 1 de Março de 2021.

LEANDRO SILVA MARQUES
VEREADOR

PROTOCOLO
DATA 26/02/21
RECEBIDO POR

APROVADO
EM 01/03/21
PRESIDENTE