O VEREADOR QUE ABAIXO SUBSCREVE, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, FAZ AO EXMO PREFEITO MUNICIPAL, A SEGUINTE SUGESTÃO EM FORMA DE:

Requerimento nº 216/2023

Venho por meio deste requerer a urgente manutenção do boeiro localizado na Rua Maceió, número 154, no bairro Vila Vicente Macedo.

Justificativa:

Fui informado pelos moradores da região que o referido boeiro encontra-se entupido, causando não apenas a retenção de água em dias de chuva, mas também a emissão de odores desagradáveis e a possível proliferação de insetos e roedores, fatores que contribuem para a degradação das condições sanitárias do ambiente e podem resultar em riscos à saúde pública.

A manutenção eficaz da rede de esgoto e drenagem é crucial para garantir a salubridade urbana e evitar maiores prejuízos e inconvenientes à população local, especialmente em períodos de precipitação intensa, onde o risco de enchentes e alagamentos se eleva consideravelmente.

Piraquara, 09 de novembro de 2023.

Vereador Professor Gilmar

Exmo. Senhor
Valmir Soares Maciel (Nanico)
Presidente da Câmara Municipal de Piraquara
Nesta