cpfl paulista

Rua Alcides Nunes, 1879
Marilia. SP - CEP 17.519-480
laudair@cpfl.com.br

CARTA n. 0152/DPCP-M
Marília, 27 de abril de 2017.

Ao Vereador interessado.
Pompeia,
02 MAI 2017
Presidente

À
Câmara Municipal de Pompéia - SP
a/c. **Ilmo. Sr. Valdir Cervelin**
Vereador Presidente.
Rua João da Costa Vieira, nº 584.
CEP: 17.580-000 - Pompéia – São Paulo

Assunto: **Oficio nº 0240/2017 - Requerimento nº 87/2017 Inspeção Técnica em Poste da Rede de Distribuição de Pompéia-São Paulo.**

Excelentíssimo Vereador,

Em atenção ao seu prezado ofício nº 02402017 datado de 11 de abril de 2017 e ao Requerimento nº 87/2017, apresentado pelo nobre vereador **Sr. Luiz Fernando Vidrich Pazin**, tendo por finalidade a vistoria técnica do poste de madeira pertencente a rede de distribuição sito à Rua Adi Rodrigues de fronte ao numero 329, neste município de Pompéia/SP, informo:

- Realizado a inspeção técnica no referido poste, constatou-se que o mesmo não apresenta sinais de apodrecimento em sua base, portanto não sendo necessário a sua substituição;

Saliento que a inclinação do mesmo ocorreu devido a tensão mecânica dos condutores e por falta de pavimentação do logradouro, que devido a falta da infraestrutura urbana e infiltração de água no solo provocaram o fletimento do poste, porem sem danos a base de sustentação.

Diante dos fatos elencados, informo que o mesmo foi inserido no plano de obras para correção de sua posição vertical considerando o ângulo de esforço.

Seguro de termos atendido as indagações, colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessária e aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente.

Laudair Aparecido da Silva
Consultor de Negócios – Marilia/SP.

Câmara Municipal de Pompeia
02 MAI 2017
Recebido

CPFL Paulista / Gerência de Relacionamento Poder Publico e Grupo A –
Tel: 14 3401-5520 / Celular 14 99148-6957 –E_mail: laudair@cpfl.com.br