ENCAMINHAR AO EXECUTIVO MUNICIPAL
5ª SESSÃO
DATA 22/03/21
PRESIDENTE

SENHOR PRESIDENETE

SENHORES (AS) VEREADORES (AS)

0471

INDICAÇÃO Nº

INDICO a mesa que seja enviada o oficio a Exma. Senhora Prefeita **RAQUEL AUXILIADORA CHINI** que adote providências necessárias, junto ao setor competente que tome providências quanto à instalação de lombada ou redutor de velocidade, na Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas próximo ao número 28843. Bairro Boqueirão.
Segue fotos para avaliar.





JUSTIFICATIVA:

Munícipes procuraram este vereador cobrando providências quanto à segurança de pedestres que circulam pelo local saindo da Rua Equador para atravessar a Avenida seguindo em direção ao Bairro Jardim Glória. Visto que a Avenida é muito movimentada os veículos trafegam em alta velocidade, não há respeito com os pedestres com isso o risco de acidentes é grande e constante. Abaixo, foto Rua Equador.



Visto que passando a Rua Equador tem o Viaduto Nº 18, o qual a pista se alarga dificultando a travessia de pedestres e colocando em risco a vida de ciclistas que trafega por ali. Fotos da entrada do viaduto citado acima.





Para evitar transtornos e acidentes a ambos e passar segurança a população que transita pelo local diariamente. Solicitamos essa instalação por ser de suma importância para os Munícipes.

SALA EMANCIPADOR OSWALDO TOSCHI 02 DE MARÇO DE 2021

FRANCISCO DE ARAUJO LIMA JUNIOR

(GUGU MIL GRAU)

VEREADOR