Câmara de Vereadores
RECEBIDO EM: 29 / MAI / 89
PROTOCOLO Nº
OFÍCIO RESPOSTA
DATA RESPOSTA / /

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Agudo, 29 de maio de 1989

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA

1) Considerando o alto risco de acidentes envolvendo veículos na RS 348, principalmente devido as diveraas curvas existentes em alguns trechos;

2) Considerando a minha proposição do dia 06 de março passado, na qual propunha ao Executivo Municipal entrar em contato com o DAER para que fossem trocadas as placas defeituosas, digo, placas de sinalização com defeito;

3) Considerando os 2 acidentes graves ocorridos nos 2 últimos fins de semana em Rincão do Mosquito, justamente na mesma curva onde existe uma placa defeituosa que não indica advertência nenhuma;

Faço o seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIA no sentido que o Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDO agilize junto com o DAER a substituição desta sinalização defeituosa e consiga também as placas faltantes nesta rodovia.

Na certeza de merecer a atenção neste pedido, subscrevo-me

Cordialmente

Nilo Dickow

Vereador da Bancada do PDS

Câmara Municipal de Vereadores