CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

INDICAÇÃO N.º 2440 /2025

INDICO, nos termos do artigo 150 do Regimento Interno, ao Senhor Prefeito Municipal, **o serviço de manutenção de tampa de Bueiro**, na Rua Sargento Arthur dos Santos, na altura do número 110 e 147, no bairro Parque das Bandeiras, conforme foto em anexo.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação motiva-se no fato da falta de manutenção adequada das tampas de bueiros. No endereço informado teve um caso de colocação de nova tampa, mas não foi feita a manutenção ao redor, e em outro, precisa de colocação de novas tampas e também manutenção ao redor, conforme fotografia anexa.

Situação de tampa de bueiro quebrada ou falta de manutenção pode causar acidentes graves.

Desta forma, com o objetivo de promover melhorias à população, indico ao Exmo. Sr. Prefeito à realização de serviço **reposição da tampa do bueiro e manutenção dos bueiros, COM URGÊNCIA**.

.

SALA MARTIM AFONSO DE SOUSA


São Vicente, 22 de outubro de 2025.

MARCOS VINÍCIUS - COCÃO
Vereador

À PREFEITURA
São Vicente, / /

IndGab 142

Referente nº 110



Referente nº 147

