

CAMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ

Gabinete da Presidência

David Lacerda Democratas

CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ
PROTOCOLO SOB Nº 915
DATA: 08 / 10 / 19
HORA: 10 : 40

INDICAÇÃO Nº 618 /2019

CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ
APROVADO
EM 08 / 10 / 19

Ao Exmos. Vereadores
Presidente da Câmara Municipal de Muriaé

Senhores Vereadores,

O vereador abaixo assinado, com fundamento no inciso I do art. 191 c/c com o art. 192 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vêm perante V. Exa., satisfeitas as formalidades regimentais vigentes, solicitar que seja encaminhada a presente **INDICAÇÃO ao Exmo. Sr. Geraldo Vergilino de Freitas Júnior, diretor do Departamento Municipal de Saneamento Urbano (DEMSUR), solicitando que seja realizado nivelamento asfáltico e reparo de calçadas na Rua Maria Cândida, altura do nº262 – Bairro Santana**.

Tal pedido se faz necessário, uma vez que a referida via se encontra com buraco conforme demonstram fotos em anexo e também não foi concluído o reparo da calçada, bem como nivelamento asfáltico após implementação de tampa de esgoto após as obras de canalização de redes pluviais realizadas pelo DEMSUR, obras estas que precisam ser concluídas tendo em vista o grande fluxo de veículo nesta via.

Acredito que a operação aqui solicitada se faz necessária e em caráter de urgência, na plena intenção de impedir que a situação venha a piorar evitando assim, inúmeros danos, acidentes e dificuldade na locomoção de transeuntes na referida calçada e dos veículos nas ruas.

Portanto, na intenção de dar solução aos problemas dos moradores local que procuraram este Vereador para fazer esta solicitação aguardo respostas em medidas urgentes para este local supracitado.

Certo de contar com a vossa atenção, deixo meus votos de estima e consideração.

Câmara Municipal de Muriaé
Plenário Dr. João Evangelista Bandeira de Mello, 02 de Outubro 2019.

DAVID PINHEIRO DE LACERDA
Presidente- DEM



CAMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ

Gabinete da Presidência

David Lacerda Democratas

Rua Maria Cândida, altura do nº262 – Bairro Santana.

Calçada com obras de reparo não concluídas



Falta de nivelamento asfáltico em local de implementação de tampa de esgoto

