Câmara Municipal de Pompeia

R. João da Costa Vieira, 584 - Cx. Postal 46 - CEP 17580-970 - Tel.: (14) 3452-1405
www.pompeia.sp.leg.br | e-mail: camara@pompeia.sp.leg.br

REQUERIMENTO N.º 334 **/2022** **Proc.** 49.014 **Of.** 728/2022

AUTOR: Diogo Montefusco Ceschim Silva

ASSUNTO: Solicita reparos em matriz que especifica.

Aprovado por 9 a 0 votos
Rejeitado por .....a.....votos
Pompeia, 24 /10/2022.

Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pompeia

REQUEIRO, nos termos regimentais e que, após deliberado pelo Douto Plenário, esta Casa encaminho ofício à empresa de telefonia e internet VIVO TELEFÔNICA S.A, a fim que nos informe sobre a possibilidade de realizar reparos em fios da rede de telefonia e internet que se encontram destacados do poste de apoio, localizado na Avenida Domingos Raggi, número 97, defronte a Capela São Francisco de Assis, no Jardim São Luiz, neste município.

De toda forma, os fios que ligam a rede de internet e telefonia foram retirados para a substituição do poste de energia pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e, posteriormente, não foram corretamente anexados no local, deixando sua matriz solta e com os fios relaxados, conforme observado em foto anexa.

Tal medida, além de trazer benefícios estéticos ao local, aumentará a segurança dos transeuntes do local.

Solicito, ainda, que se dê ciência desta propositura ao coordenador da Comunidade São Francisco de Assis.

Carlos Eduardo Schimidtt Andrade
Vereador

Carlos Rogerio Barbosa
Vereador

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2022.

Vanderlei Ribeiro dos Santos
Vereador

Plinio José Arf Leal
Vereador

Diogo Montefusco Ceschim Silva
Vereador – PODEMOS

Cláudia Gomes da Silva Oliveira Bento
Vereadora

Rodolfo Figueira Marinc
Vereador

Jorge Luis Chicarelli Martin
Vereador

Waldemar Merencio da Silva Neto
Vereador

Câmara Municipal de Pompeia

R. João da Costa Vieira, 584 - Cx. Postal 46 - CEP 17580-970 - Tel.: (14) 3452-1405
www.pompeia.sp.leg.br | e-mail: camara@pompeia.sp.leg.br

ANEXO do REQUERIMENTO Nº 331/2022
AUTOR: DIOGO MONTEFUSCO CESCHIM SILVA



Figura 1 - Matriz de fios soltas da estrutura do poste em questão.