sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Divisão de São João da Boa Vista
Av. João Osório n.º 230 – Centro – CEP. 13870-251 – São João da Boa Vista - SP
Tel. 0XX19-3634-7700

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 017

São João da Boa Vista, 10 de janeiro de 2017.

OFÍCIO RGDS nº 003/2017

Ref, Ofício n.º 436/2016 -dv

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de
São João da Boa Vista - SP
Ilmo. Sr. Vereador **Gérson Araújo**

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para acusar o recebimento do ofício nº 436/2016 –dv, encaminhado por essa Câmara Municipal a esta Divisão da SABESP em São João da Boa Vista, em 26 de dezembro de 2016, solicitando providências no sentido de regularizar as condições de operação de um bueiro instalado na Rua da Saudade, na altura do número 555, neste município.

Informamos que a competência para as intervenções em equipamentos do Sistema de Drenagem Urbana da cidade, como é o caso dos bueiros, é da Prefeitura Municipal. Ainda assim, fomos ao local em 27/12/2016 e providenciarmos uma inspeção nas instalações de esgotos sanitários da região e constatamos que os equipamentos operam em condições normais. Complementarmente, estamos informando à Administração Municipal sobre a necessidade de intervenções no bueiro indicado por esta Câmara Municipal.

Sendo o que cumpria no momento, e renovando os nossos votos de estima, respeito e consideração, subscrevo

Câmara Municipal de São João da Boa Vista - SP
PROTOCOLO GERAL 0000020
Data: 16/01/2017 Horário: 16:35

Atenciosamente,

Eng. José Marcio Carioca
Gerente da SABESP - *Divisão de São João da Boa Vista*