INDICAÇÃO Nº 734/2019

Manutenção do asfalto na Rua 1º de Maio, no trecho entre a Rua Caldas Junior e a Rua Maceió, na Vila Pioneiro.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a manutenção do asfalto na Rua 1º de Maio, no trecho entre a Rua Caldas Junior e a Rua Maceió, na Vila Pioneiro.

No trecho indicado já foi feito reparos anteriormente, no entanto, devido ao volume de veículos que trafegam na Rua 1º de Maio, o reparo não foi suficiente e já se encontra danificado novamente. As irregularidades no asfalto prejudicam o tráfego no local, colocando em risco os condutores (principalmente motociclistas) e pedestres que se utilizam da via, bem como podendo danificar os veículos que ali trafegam.

Diante do exposto, encaminha-se a referida indicação para que o Poder Executivo Municipal tome as devidas providências no sentido de sanar o problema ora indicado.

SALA DAS SESSÕES, 3 de setembro de 2019.

LEANDRO MOURA