Indicação Gab. ACMS nº 074/2021

Linhares, 25 de março de 2021.

Ao:
Excelentíssimo Senhor
Roque Chile de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Linhares

Assunto: Indicação endereçada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbano, que realize a troca da placa de identificação com o nome da EMEF Professora Eliana Correa Pinafo, no distrito de Bebedouro.

CONSIDERANDO que o artigo 125, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal, estabelece que o Vereador pode sugerir ao Poder Executivo "a realização de ato administrativo ou de gestão";

CONSIDERANDO que o mesmo artigo, em seu § 1º, "a", prevê que tais indicações devam ser "despachadas diretamente pelo Presidente";

É o presente para encaminhar esta indicação, que solicita à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que providencie a troca da placa da fachada com o nome da EMEF Professora Eliana Correa Pinafo. Faz-se necessária uma identificação para reconhecimento da Escola na comunidade, pois muitos moradores nem sabem o nome correto da Escola, bem como há dificuldade referente a localização para as famílias que recentemente chegam ao Distrito de Bebedouro e precisam matricular as crianças na EMEF Professora Eliana Correia.

Em anexo a esta indicação, segue relatório de campo, que justifica tal pedido de melhoria.

Entendemos que se trata de assunto urgente, que merece endereçamento imediato por parte da Prefeitura Municipal.

Com os usuais protestos de elevada estima e consideração.

Professor Antônio Cesar Machado da Silva
VEREADOR-PV

Relatório de campo - Visita à EMEF Professora Eliana Corrêa Pinafo - Bebedouro.

Com a proposta de visitar todas as unidades de Ensino da rede Municipal, realizamos uma visita a Escola Eliana Correa Pinafo na Av. Luiz Del'Caro, 56 - Bebedouro, no dia 16/03/2021 (Terça-feira), para ouvirmos as angústias e problemas estruturais da unidade com a participação de Professores, Serventes e demais profissionais que compõem a equipe da EMEF Professora Eliana Corrêa Pinafo, e obtivemos diversas demandas, como destacamos a seguir.

1. Infiltrações, a Escola possui 7 salas na parte do térreo e 15 na parte superior da unidade, trazendo muitos transtornos e causando danos na parte da estrutura. Segundo relatos, a Escola nunca passou por uma reforma e foi inaugurada no ano de 2010.





2. Inundações, a Escola sofre com esta questão e nunca foi solucionada pela Secretaria de Educação e Obras apesar de todas solicitações feitas pela Escola, este problema gera bastante transtornos, pois em dias de chuvas alaga as salas de aulas devido uma área aberta com caixas de escoamentos com canos muito finos que não dá vazão a água da chuva e isso acaba transbordando para os corredores e consequentemente para as salas de aulas .





3. Rampa com Corrimões, estas se encontram bastante enferrujadas e quebradas apresentando bastante risco para as crianças já que é usada (por uma questão de segurança) para acesso às salas de aula na parte superior.




4. Banheiro com vazamentos e parede com azulejos soltando, essa demanda se encontra no banheiro dos meninos na parte superior da unidade, apresenta sérios riscos, pois na parede do banheiro estes azulejos podem se soltar e causar algum acidente, além de vazar água quando lavado inunda o banheiro de baixo.





5. Refletores na parte externa se encontram queimados, que precisam ser trocados pois favorece assaltos e insegurança durante a guarda noturna.

6. Rachadura no corredor na parte superior que precisa ser analisado por um técnico responsável, para que após esta medida pontuar os riscos e efetuar medidas para que seja resolvido o problema desta rachadura que tem uma espessura de uma caderno pequeno.




7. Fachada da Escola, é necessário uma identificação para reconhecimento da unidade na comunidade, muitos moradores nem sabem o nome correto da Escola e também dificulta a localização para as famílias que recentemente chegam ao bairro Bebedouro e precisam matricular seus filhos e outros na EMEF Professora Eliana Correia.



8. Máscaras para as crianças, pois é necessário ter na unidade escolar para serem ofertadas às crianças que chegam sem a máscara, além desta o álcool em liquido para combate e prevenção ao COVID-19.

9. Telefone Celular na EMEF Professora Eliana, os professores usam o próprio celular para envio de recados e atividades, causando grandes problemas em seus aparelhos dado o volume de materiais que são enviados para as famílias, além de invadir a privacidade do professor, ainda gera serviço extra para além do horário de trabalho, vista que algumas famílias fazem as atividades fora do horário de trabalho do professor.

10. Guarda Municipal para o turno noturno, pois o que faz a vigilância noturna da escola trabalha em escala, ou seja, dia sim e dia não a escola tem a presença deste profissional.

11. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que não são disponibilizados para as serventes e colaboradoras da limpeza, como botas de borracha, luvas de borrachas e máscaras (específicas) .





12. Troca do ar condicionado da sala de vídeo, pois o mesmo se encontra quebrado.

Este Relatório serve de base para indicações supracitadas.