CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

GABINETE DO VEREADOR PASTOR RONISTEU ARAÚJO

REQUERIMENTO:058/2019

Autor: Ronisteu da Silva Araújo (Pastor Ronisteu)
Assunto: Manutenção dos refrigeradores de ar condicionado do Ginásio Poliesportivo Renato Veloso localizada na Folha 16 Qd. Especial no Bairro Nova Marabá.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

O Vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais, amparado nos artigos 151, II e 166 do Regimento Interno e após ouvir o Douto plenário dessa Casa de Leis, requer o encaminhamento ao Executivo Municipal de Marabá e a Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMEL a seguinte indicação: Manutenção dos refrigeradores de ar condicionado do Ginásio Poliesportivo Renato Veloso localizada na Folha 16 Qd. Especial no Bairro Nova Marabá.

Justificativa

O Ginásio Poliesportivo Renato Veloso localizada na Folha 16 Qd. Especial no Bairro Nova Marabá, conta com refrigeradores de ar condicionado para amenizar o clima dentro do ginásio. Contudo esses equipamentos necessitam passar por periódica limpeza e manutenção e nesse sentido indicamos que seja realizado esse trabalho de manutenção, pois a falta de manutenção pode ocasionar o mau funcionamento dos aparelhos o que impede o bom desempenho dos mesmos.

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares, aprovação deste requerimento.

Plenário, 13 de Junho de 2019.

Ronisteu da Silva Araújo
Vereador – PTB

VEREADOR PASTOR RONISTEU ARAÚJO

Rodovia Transamazônica - Av. Hiléia – Agropólis do INCRA – Marabá-Pá - Gabinete. 18 - 3° andar.
Email: verronisteuaraujo@hotmail.com Telefone: (94) 98404-2283