Câmara Municipal de Itabirito

Indicação Nº 519, 07 de abril de 2025

Indico o envio ao Poder Executivo Municipal, para sugerir à Secretaria Municipal competente a revitalização da pintura do quebra-molas localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Monte Sinai.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno da Câmara, indico a Vossa Excelência, que seja solicitado à Secretaria Municipal competente a revitalização da pintura do quebra-molas localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, Bairro Monte Sinai.

Justificativa

A sinalização do quebra-molas localizada no endereço supra mencionado, encontra-se desgastada, dificultando sua visibilidade, especialmente no período noturno e em condições climáticas adversas.

A falta de demarcação adequada pode comprometer a segurança de motoristas e pedestres, aumentando o risco de acidentes. Dessa forma, solicito providências para que a pintura seja refeita, garantindo a devida sinalização viária e a segurança dos usuários da via.

Agradeço a atenção e aguardo um retorno sobre as medidas que poderão ser adotadas.

Sala de Reuniões, 07 de abril de 2025.

Dr. Edson
Vereador

APROVADO
EM 07/04/25
PRESIDENTE