Excelentíssimo Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná

REQUERIMENTO Nº 374/2025

Requer ao Executivo Municipal, para que informe se há previsão para o conserto do telhado da Escola Rural Municipal Passo da Ilha, em caso negativo, solicito que inclua no cronograma a presente solicitação, tendo em vista a urgência da demanda.

O Vereador signatário, **Joecir Bernardi - PSD**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao **Executivo Municipal** através do departamento competente para que informe se há previsão para o conserto do telhado da Escola Rural Municipal Passo da Ilha.

Justifica-se o pedido tendo em vista que os problemas estruturais do telhado da escola já vem sendo um problema recorrente. Embora já tenham sido substituídas as calhas por outras com o dobro da vazão, com o intuito de minimizar os impactos das infiltrações e alagamentos, os problemas persistem, em épocas de chuva é necessário retirar grandes volumes de água com baldes, de dentro da escola.

A escola já detectou inúmeros prejuízos, como danos na estrutura interna, com a queda do forro do saguão por três vezes e também de uma sala de aula. Também a deterioração de móveis e materiais escolares, infiltrações, apodrecimento de madeiras de sustentação, entre outros.

Tais informações foram retiradas do Memorando nº 10.008/2025, enviado pela escola à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que encontra-se em anexo à este requerimento.

Diante do exposto, tento em vista a urgência desta demanda e visando a segurança de alunos, mestres e funcionários, é que solicito ao Executivo Municipal que informe se há previsão para os devidos reparos no telhado da escola, bem como datas, e em caso negativo, que inclua no cronograma a presente solicitação, tendo em vista a urgência da demanda.

Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, *documento datado e assinado digitalmente.*

Assinado por 1 pessoa: JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8B28-C1BF-E375-67BC e informe o código 8B28-C1BF-E375-67BC

Memorando 10.008/2025

De: Susana B. - SEC-DE-DEF-ERMPDI

Para: SEC - Secretaria de Educação e Cultura

Data: 02/04/2025 às 14:23:09

Setores (CC):

SEC, SEC-DA-DCI

Setores envolvidos:

SEC, SEC-DA-DCI, SEC-DE-DEF-ERMPDI

Problemas no telhada da Esc. Rural Mun. Passo da Ilha.

Prezada Secretária, Ivete Ferrarini Iakmiu!

Viemos por meio deste informar sobre os sérios problemas estruturais no telhado da Escola Rural Municipal Passo da Ilha, que se arrastam há aproximadamente 10 anos, desde a construção do prédio atual, substituindo o antigo, destruído por um incêndio.

Durante a gestão anterior, buscando minimizar os impactos das infiltrações e alagamentos, todas as calhas da escola foram substituídas por outras com o dobro da vazão. No entanto, mesmo com essa intervenção, os problemas persistem. Em períodos de chuvas intensas, é necessário retirar grandes volumes de água do interior da escola com baldes.

Entre os prejuízos já registrados, destacamos:

- **Danos à estrutura interna:** Queda do forro do saguão em três ocasiões e de uma sala de aula.
- **Deterioração de móveis e materiais:** Móveis da cozinha apresentam sinais de estufamento devido às constantes goteiras e alagamentos. Além disso, já houve perda de materiais escolares.
- **Riscos à segurança:** Paredes apresentam sinais evidentes de infiltração, e segundo a equipe de manutenção da gestão municipal anterior, algumas madeiras que sustentam o telhado apresentam sinais de apodrecimento. Além disso, já aconteceu de crianças escorregarem na água acumulada no chão, resultando em pequenos hematomas. Apesar dos cuidados constantes de secar o chão.

Em 2025, o problema mais recorrente tem sido a presença de goteiras e o escoamento de água pelas paredes. A gestora da escola já entrou em contato com a equipe de manutenção do senhor João, que compareceu à unidade e realizou a limpeza das calhas, além de pequenos reparos em goteiras mais visíveis. No entanto, as soluções adotadas até o momento não foram suficientes para resolver o problema de forma definitiva.

Ressaltamos que este pedido de providências está sendo formalizado neste momento, pois até então estávamos cientes das restrições orçamentárias enfrentadas pela Prefeitura. No entanto, a situação atual exige uma intervenção mais ampla e efetiva para garantir a segurança dos alunos e da equipe escolar.

Diante do exposto, solicitamos a viabilidade de uma vistoria técnica detalhada e a adoção de medidas para solucionar os problemas estruturais do telhado da escola. Aguardamos retorno sobre possíveis encaminhamentos.

Atenciosamente!

Assinado por 1 pessoa: SUSANA VASCONCELOS BATTISTIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/70E5-574D-7074-CED3 e informe o código 70E5-574D-7074-CED3

Assinado por 1 pessoa: JOECIR BERNARDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8B28-C1BF-E375-67BC e informe o código 8B28-C1BF-E375-67BC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8B28-C1BF-E375-67BC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOECIR BERNARDI (CPF 718.XXX.XXX-04) em 25/04/2025 14:01:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cmpatobranco.1doc.com.br/verificacao/8B28-C1BF-E375-67BC