INDICAÇÃO Nº____/2025

Indica a necessidade de serviços com a **implantação da infraestrutura de pavimentação asfáltica ou com tijolos, calçadas, meio-fio e rede de água das ruas do Bairro Vista Linda**.

Senhor Presidente,

À luz do Regimento Interno desta Casa, apresento indicação ao Excelentíssimo senhor Prefeito do Município de Rio Branco, ao qual requeiro que seja remetida àquele Digno Poder para regular tramitação e apreciação.

✓ **Pauta da Indicação**: Serviços com a **implantação da infraestrutura de pavimentação asfáltica ou com tijolos, calçadas, meio-fio e rede de água das ruas do Bairro Vista Linda**.

✓ **Justificativa**: Visando solucionar os problemas enfrentados pelos moradores da **Comunidade do Bairro Vista Linda**, encaminho a presente Indicação ao Poder Público Municipal, por meio dos órgãos competentes, para que seja implantada **a infraestrutura de pavimentação asfáltica ou com tijolos, calçadas, meio-fio e rede de água das ruas**.

Em visita, ouvimos relatos da situação e, *in loco*, acompanhamos os mesmos, e constatamos as condições extremamente precárias da ausência de todos esses serviços básicos no dia-a-dia da localidade supracitada.

O **Bairro Vista Linda** surgido a partir de uma ocupação há 06 (seis) anos, onde, hoje, residem aproximadamente 600 (seiscentas) famílias e tem a rua Tufi Asmar como a via principal de um total de 16 (dezesseis) ruas existentes.

Atualmente já conta com rede elétrica, implantada há pouco menos de 01 (ano) ano.

A coleta de lixo acontece 02 (duas) vezes na semana, com camionetes da Prefeitura.

✓ **ATENÇÃO ESPECIAL**: O abastecimento de água acontece de forma improvisada através de caminhão pipa do SAERB, enchendo 03 (três) caixas de 5.000 (cinco mil) litros, duas (02) vezes por semana. Este quantitativo e a frequência, NÃO é o suficiente para atender o básico das necessidades das pessoas como beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupa etc.

Como alternativa paliativa, a sugestão dos moradores é a instalação de mais 02 (duas) caixas de pelo menos 5.000 (cinco mil) litros em pontos equidistantes para atender as famílias que ficam ao final da rua e, aumentar em mais um dia o abastecimento.

Já como forma definitiva para solucionar o problema de abastecimento da água é a implantação de uma rede direta para a comunidade a partir da rede que que atende o Bairro Montanhês e/ou a partir do Bairro Caladinho.

Seguem anexos com **Relatório Fotográfico** (amostragem), como complementação a esta Indicação, para melhor ilustrar o aqui relatado, ratificando a necessidade de providências urgentes.

Portanto, é a indicação que apresento e exclamo ao acatamento de Vossa Senhoria.

Rio Branco – AC, 16 de junho de 2025.

Respeitosamente,

ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES:74413295234

Assinado de forma digital por ANDRE KAMAI DA SILVA SOARES:74413295234
Dados: 2025.06.16 22:06:07 -05'00'


André Kamai
Vereador
Partido dos Trabalhadores - PT

Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)

BAIRRO VISTA LINDA



Mapa/vista aérea da ocupação do bairro



Mapa da área do bairro

Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)




Travessas sem infraestrutura




Travessas sem infraestrutura

Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



Caixa d'água de 5.000 litros: tubulação e mangueiras conectadas de forma precária e improvisadas (1/3)

Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



Caixa d'água de 5.000 litros: ligações precárias da tubulação para as pessoas ligarem as mangueiras (2/3)



Caixa d'água de 5.000 litros: ligações improvisadas de mangueiras para as residências (3/3)

Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



Morador tentando conseguir um balde d'água da caixa



Morador pegando água direto da caixa quando o pipa está abastecendo

Continuidade: Anexo – Relatório Fotográfico (Amostragem)



Correria dos moradores quando o pipa chega para pegar um pouco d'água



Morador levando água no balde, porque não consegue ligação direto da caixa