Câmara Municipal de Birigüi

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 651/21

****

Reparos na Rua Sargento César Roberto Tunes próximo ao número 45 para escoar água que se encontra empoçada.

Senhor Presidente:

Respeitadas as formalidades de estilo, por intermédio de Vossa Excelência, INDICAMOS ao senhor Prefeito Municipal reparos na Rua Sargento César Roberto Tunes próximo ao número 45 para escoar água, não está descendo pela guia. Os reparos, sugerimos, seria possivelmente rebaixar a guia. Assim a água empoçada não ficaria acumulada.

Câmara Municipal de Birigüi,

Em 18 de outubro de 2.021.

CLEVERSON JOSÉ DE SOUZA,
VEREADOR

Câmara Municipal de Birigüi - SP
PROTOCOLO GERAL 3485/2021
Data: 21/10/2021 - Horário: 15:24
Legislativo - IND 651/2021